

IS 5 · IGA 5 IS 5-LO · IGA 5-LO



IMPAC-Pyrometer

Operation Manual - Betriebsanleitung





© LumaSense Technologies 2009. All rights reserved.

LumaSense Technologies

3033 Scott Blvd.

Santa Clara, CA 95054-3316

Tel.: +1 408 727-1600 Fax: +1 408 727-1677

Internet: www.lumasenseinc.com E-mail: info@lumasenseinc.com

support@lumasenseinc.com

LumaSense Technologies

16 Thornton Road Oakland, NJ 07436

Tel.: +1 201 405-0900 Fax: +1 201 405-0090

Internet: www.mikroninfrared.com E-mail: mikroninfo@lumasenseinc.com

Please call 800-631-0176 for Factory Repair and Return

- There are no user-serviceable components in the instrument
- Disassembly of the instrument is not allowed, and the warranty is VOID if the instrument is disassembled, tampered with, altered or otherwise damaged, without prior written consent from LumaSense Technologies or if considered by LumaSense Technologies to be abused or used in abnormal conditions.
- No adjustments may be made to the targeting laser. It is fixed at the factory.
- No adjustments may be made to the targeting laser's power level.

General

Information about the user manual

Congratulations on choosing the high quality and highly efficient IMPAC pyrometer.

Please read this manual carefully, step by step, including all notes to security, operation and maintenance before installing the pyrometer. For installation and operation of the instrument this manual is an important source of information and work of reference. To avoid handling errors keep this manual in a location where you always have access to. When operating the instrument it is necessary to follow the general safety instructions (see section **2**, **Safety**).

Additionally to this manual the manuals of the components used are valid. All notes – especially safety notes – are to be considered.

Limit of liability and warranty

All general information and notes for handling, maintenance and cleaning of this instrument are offered according to the best of our knowledge and experience.

LumaSense Technologies is not liable for any damages that arise from the use of any examples or processes mentioned in this manual or in case the content of this document should be incomplete or incorrect. LumaSense Technologies reserves the right to revise this document and to make changes from time to time in the content hereof without obligation to notify any person or persons of such revisions or changes.

All series 5 instruments from LumaSense Technologies have a warranty of two years from the invoice date. This warranty covers manufacturing defects and faults which arise during operation only if they are the result of defects caused by LumaSense Technologies.

The *Windows compatible software* was thoroughly tested on a wide range of Windows operating systems and in several world languages. Nevertheless, there is always a possibility that a Windows or PC configuration or some other unforeseen condition exists that would cause the software not to run smoothly. The manufacturer assumes no responsibility or liability and will not guarantee the performance of the software. Liability regarding any direct, or indirect damage caused by this software is excluded.

Copyright

All copyrights reserved. This document may not be copied or published, in part or completely, without the prior written permission of LumaSense Technologies GmbH. Contraventions are liable to prosecution and compensation. All rights reserved.



Content

		ral	
		nation about the user manual	
		of liability and warranty	
		right	
		nd	
		nology	
	Dispo	sal / decommissioning	. 5
			_
1		nical data	
	1.1	Dimensions	
	1.2	Appropriate use	
	1.3	Scope of delivery	. /
2	Safat	y	7
_	2.1		
	2.1	General	
	2.2	Laser targeting lightElectrical connection	
	2.3	Electrical connection	. /
3	Flecti	rical Installation	8
•	3.1	Connector pin assignment on the back of the pyrometer	
	0.1	3.1.1 Connector pin J	
		3.1.2 Connecting a pyrometer with video module	
	3.2	Connecting the pyrometer to a PC	
	3.3	Connection via interface RS232	
	3.4	Connection via interface RS485	
	3.5	Connection schematic for analysing devices	
		. •	
4		anical installation	
	4.1	Accessories (option)	
	4.2	Connection overview IS 5-LO; IGA 5-LO	11
_	l	one and all more and	40
5		ment alignment	
	5.1	View finder	
	5.2	Laser targeting light	
	5.3	Video module	12
6	Ontic	s / Optical heads	
U	6.1	Spot sizes in relation to the measuring distance	
	0.1	6.1.1 Types IS 5 and IGA 5	
		6.1.2 Types IS 5-LO and IGA 5-LO (with fibre)	
	6.2	Differing to the focused measuring distance (all instrument types)	
	6.3	Fibre optic cable (IS 5-LO; IGA 5-LO)	
	0.5	6.3.1 Minimum bending radius:	
			•
7	Instru	ıment settings	14
	7.1	Controls and switches	
		7.1.1 Overview instrument settings	
	7.2	Operating mode online ⇔ offline (DIP switch nr. 4)	
	7.3	Analog output 020 ⇔ 420 mA (DIP switch nr. 3)	
	7.4	Exposure time t_{90} (DIP switches nr. 1 + 2)	
	7.5	Emissivity (ϵ)	
		7.5.1 Emissivities of common materials	16
	7.6	7.5.1 Emissivities of common materials	



8	Softw	/are settings	16
	8.1	Clear time intervals t _{cl} (integrated maximum value storage)	16
	8.2	Internal temperature of the pyrometer	17
	8.3	Bus address	
	8.4	Baud rate	18
	8.5	Wait time (tw)	18
9	Settir	ngs via interface and software	18
	9.1	Connecting the pyrometer to a PC	18
	9.2	Installation	18
	9.3	Program start	18
	9.4	The menu	19
	9.5	Beginning	
	9.6	Number of devices	
	9.7	Basic settings	
	9.8	Configuration of the display on the TV screen	
	0.0	9.8.1 The PID controller	
		9.8.2 Self tuning algorithm	
	9.9	Measurement (color bar)	
	9.10	Measurement (online trend)	
	9.11	Output listing (analyzing)	
	9.12	Output .TXT file (analyzing)	
	9.13	Output trend (analyzing)	
	9.14	PC sampling rate (time interval between two measurements)	
	9.15	Spot size calculator	
10	Trans	sport, packaging, storage	24
11	Maint	enance	25
	11.1	Safety	
	11.2	Optics	
12	Trouk	ole shooting	25
13	Data	format UPP® (Universal Pyrometer Protocol)	26
14	Pofor	ence numbers	20
14	14.1	Reference numbers of instruments	
	14.1	Reference numbers of accessories	
	14.2	Meletetice Hullipers Of accessories	29
Ind	~~		30



Legend



Note: The note symbol indicates tips and useful information in this manual. All notes should be read with regard to an effective operation of the instrument.



Security note laser beam

Indicates to the danger of a built-in laser targeting light.

MB

Shortcut for Temperature range (in German: Messbereich)

Terminology

The used terminology corresponds to the VDI- / VDE-directives 3511, page 4.

Disposal / decommissioning

Inoperable IMPAC pyrometers have to be disposed corresponding to the local regulations of electro or electronic material.

1 Technical data

Temperature range:	IS 5:	600 to 2000°C	(MB 20)	IGA 5:	350 to 1800°C	(MB 18)
		800 to 2500°C	(MB 25)		250 to 2000°C	(MB 20)
		1000 to 3000°C	(MB 30)		400 to 2500°C	(MB 25)
					500 to 3000°C	(MB 30)
	IS 5-1 O:	600 to 2000°C	(MP 20)	IGA 5-LO:	300 to 1300°C	(MD 12)
	13 J-LU.	000 to 2000 C	(IVID ZU)	IGA J-LO.		
		800 to 2500°C	(MB 25)		350 to 1800°C	(MB 18)
		1000 to 3000°C	(MB 30)		400 to 2500°C	(MB 25)
					500 to 3000°C	(MB 30)
Sub range:	User adju	ustable (minimum	span is 51	°C)		
Data handling:	digital					

Spectral response	IS 5; IS 5-LO: 0.8 to 1.1 μm	
	IGA 5; IGA 5-LO: 1.45 to 1.8 μm	
IR detector:	Silicon photo diode (Si); Indium-Gallium-Arsenic photo diode (InGaAs)	
Power supply:	24 V DC ± 25% nominal, ripple must be less than 50 mV	
	maximum current requirement: < 3 VA (incl. active laser targeting light)	
Analog output:	0 to 20 mA or 4 to 20 mA, linear, switchable	
Load:	0 to 500 Ω	
Digital interface:	RS232 or RS485 addressable (half-duplex),	
	baud rate 1200 to 38400 Bd, resolution < 0.1°C	
Resolution:	0.1°C on interface	
	< 0.1% of the adjusted sub range on the analog output	
Isolation: Power supply, analog output and digital interface are galvanical		
	isolated from each other	

Parameters:	Adjustable on the pyrometer:
	Emissivity (ε), exposure time t ₉₀ , analog output 0 to 20 or 4 to 20 mA, online-/offline-switch for adjustments at pyrometer or PC Additionally adjustable or readable via digital interface: Sub-temperature range (within the full measuring range), external clearing of the maximum temperature value, clear times of the max. value storage, hold function, address, baud bate, internal temperature. pyrometers with PID-controller: set point, proportional band, rate time /integral time, output delimitation (adjustable via software)
Emissivity:	20 to 100% adjustable in the instrument or
	via serial interface in steps of 1%
Maximum value store	Built-in single or double storage. Clearing with adjusted time t _{clear} (OFF; 0.01 s;
	0.05 s; 0.25 s; 1 s; 5 s; 25 s), extern, via interface or automatically with the
	next measuring object
Exposure time t ₉₀ :	≤ 2 ms; adjustable to 0.01 s; 0.05 s; 0.25 s; 1 s; 3 s; 10 s



Accuracy:	< 350°C:	0.5% of measured value in °C + 1°C		
^	350 to 1500°C:	0.3% of measured value in °C + 1°C		
	> 1500°C:	0.5% of measured value in °C + 1°C		
Repeatability:	0.2% of measure	0.2% of measured value in °C + 2°C		

Ambient temperature:	0 to 70°C (The laser targeting light switches off if the internal temperature goes above approx. 50°C. At 70°C a thermal switch is activated			
	at the 4 to 20 mA output which sets the output to 0 mA)			
Storage temperature:	-20 to 70°C			
Enclosure rating:	IP65 (DIN 40050)			
Weight:	approx. 550 g			
Housing:	Stainless steel			
Operating position:	Any			
CE label:	According to EU directives about electromagnetic immunity			
Sighting (optional):	Laser targeting light (max. power level < 1 mW, CAUTION			
	λ = 630-680 nm, CDRH class II)			
	WAVELENGTH: 630-680nm < 1 mW MAXIMUM CLASS II LASER PRODUCT			


Additional technical data for pyrometers with built-in video module (IS 5-TV; IGA 5-TV)

Video-signal:	composite video-signal approx. 1 V_{pp} at 75 Ω , CCIR, 50 Hz	NTSC-standard, EiA, 60 Hz (optional to order)	
Array size:	628 x 583 pixels, b & w	510 x 492 pixels, b & w	
Exposure:	automatic, additionally 3-levels control	led by the measuring temperature	
Field of view:	approx. 10% x 14% of focused distance		
Date/time: real-time clock with at least 3 days spare run			
Video output plug:	separate round plug at the pyrometer, not galvanically separated to the pyrometer's power supply		
Picture insertions: pyrometer's power supply target marking; unit number or user text (max. 12 characters),			
i icture msertions.	time and/or date; (individually switchable), measuring temperature, emissivity		

1.1 Dimensions

Instruments:

Optical heads for fibre optic instruments:





1.2 Appropriate use

IS 5, IGA 5; IS 5-LO and IGA 5-LO are digital IMPAC pyrometers for non-contact temperature measurement of metals, ceramics or graphite.

Pyrometers with a PID controller (-C) are programmed by the software to continuously compare the actual temperature to the preset desired temperature value and to provide an output signal to regulate this temperature.

1.3 Scope of delivery

- IS 5; IGA 5: Pyrometer with selectable sighting and optics, work certificate, PC software InfraWin, operation manual
- IS 5-LO; IGA 5-LO: Pyrometer with mounting support for the converter, mono fibre 2,5 m, one optics (selectable), work certificate, PC software InfraWin, operation manual



Note:

A connection cable is not included with the instrument and has to be ordered separately (see section 14, Reference numbers).

2 Safety

This section offers an overview about important safety aspects. Additionally in the several sections there are mandatory safety aspects to avert danger. These aspects are indicated with symbols. Labels and markings at the instrument have to be noticed and keep in a permanent readable condition.

2.1 General

Each person working with the pyrometer must have read and understood the user manual before operation. Also this has to be done if the person already used similar instruments or was already trained by the manu-

The pyrometer has only to be used for the purpose described in the manual. It is recommended to use only accessories offered by the manufacturer.

2.2 Laser targeting light

For easy alignment to the measuring object the pyrometers can be equipped with a laser targeting light. This is a visible red light with a wavelength between 630 and 680 nm and a maximum power of 1 mW. The laser is classified as product of laser class II.



Warning: To reduce the risk of injury to the eyes, do not look directly into the targeting laser and do not point the targeting laser into anyone's eyes. The instrument is equipped with a class II laser that emits radiation.



Safety regulations:

- Never look directly into the laser beam. The beam and spot can be watched safely from side.
- Make sure that the beam will not be reflected into eyes of people by mirrors or shiny surfaces.

2.3 **Electrical connection**

Follow common safety regulations for mains voltage (230 or 115 V AC) connecting additional devices operating with this mains voltage (e.g. transformers). Touching mains voltage can be mortal. A non expert connection and mounting can cause serious health or material damages.

Only qualified specialists are allowed to connect such devices to the mains voltage.



3 Electrical Installation


The IS 5; IS 5-LO; IGA 5 and IGA 5-LO are powered by 24 V DC \pm 25% (very well stabilized, ripple max. 50 mV). When connecting the device to the power supply ensure correct polarity. The device does not need to be warmed up or run in advance and is immediately ready for use. For switching off the instrument, interrupt the power supply or unplug the electrical connector.

To meet the electromagnetic requirements (EMV), a shielded connecting cable must be used. The shield of the connecting cable has to be connected only on the pyrometer's side. If the connecting cable is extended, the shield of the extension also needs to be extended. On side of the power supply (switch board) the shield must be open to avoid ground loops. The earth connection of the instrument housing should be connected directly at the place of the instrument.

LumaSense offers connecting cables, they are not part of standard scope of delivery. The connecting cable has wires for power supply, interface, analog output, external laser switch and external clear of maximum value storage via contact (see section **14**, **Reference numbers**) and 12 pin connector. The cable includes a short RS232 adapter cable with a 9 pin SUB-D connector for direct PC communication. This adapter is not used in combination with RS485 interface.

3.1 Connector pin assignment on the back of the pyrometer

Pin	Color	Indication
K	white	+24 V DC power supply
Α	brown	0 V DC power supply
L	green	+ I _{Ausg.} analog output
В	yellow	- I _{Ausg.} analog output
Н	gray	Targeting light activate / deactivate via external switch
J	pink	see 3.1.1 : external clearing of max. value storage or hold function Only pyrometers with PID-controller (controller activated): set controller output to 0% (emergency stop)
G	red	DGND (RS232) or S (RS485) (GND for interface)
F	black	RxD (RS232) or B1 (RS485)
С	violet	TxD (RS232) or A1 (RS485)
D	gray/pink	B2 (RS485) (bridged with F)
E	red/blue	A2 (RS485) (bridged with C)
М	orange	screen only for cable extension, don't connect to the switchboard



3.1.1 Connector pin J

The connector pin J can be used for 2 different functions:

- 1) External clearing of the maximum value storage: If the clear time is set to "extern" (settings see 8.1 or 9.7), pin J can be used as input for external clearing of the maximum value storage. To clear the maximum value storage, connect pin J for a short time to pin K (power supply voltage). It is also possible to use an external supply 5 ... 30 V DC for external clearing. In this case 0 V of this external supply has to be connected to 0 V of the pyrometer (pin A).
- 2) hold function: when the hold function mode is activated the current temperature reading is frozen as long as J and pin K are connected (see 8.1 Clear time for the maximum value storage).

3.1.2 Connecting a pyrometer with video module

The pyrometers IS 5-TV and IGA 5-TV are equipped with an additional 2 pin connector for video output on the rear cover. LumaSense offers ready made video connection cables in different length which have Cinch and SCART plug for connection to a video monitor.

Using self-made cables: a 2-wire shielded cable must be used, the shield has to be connected to the housing of the plug on pyrometer side only. Video ground and pyrometer housing are galvanically separated. The maximum cable length should not exceed 40 m.



SCART: Pin 20 SCART: Pin 17



(fixed socket: model ERA.0S.302.CLL, straight plug: model FFE.0S.302.CLAC50

Fa. Lemosa GmbH, http://www.lemo.de)

Pin 1	Video-Output: BAS-Signal (white)	\rightarrow	Cinch: middle pin
Pin 2	Video- Output: Ground (brown)	\rightarrow	Cinch: shield



Note:

The video output is not isolated from the power supply, therefore if several units are switched together using a video multiplexer, then each unit must have its own isolated power supply.

3.2 Connecting the pyrometer to a PC

The pyrometer is equipped with a serial interface RS232 or RS485. Standard on a PC is the RS232 interface. At this interface one pyrometer can be connected if the interface is set to RS232. Only short distances can be transmitted with RS232 and electromagnetic interferences can affect the transmission.

With RS485 the transmission is to a large extend free of problems, long transmission distances can be realized and several pyrometers can be connected in a bus system. If RS485 is not available at the PC, it can be realized with an external converter which converts the RS485 in RS232 for a standard connection to a PC. When using a converter RS485 \Leftrightarrow RS232 take care, that the converter is fast enough to receive the pyrometer's answer to an instruction of the master. Most of the commonly used converters are too slow for fast


measuring equipment. So it is recommended to use the LumaSense converter (order no. 3 852 430).

3.3 Connection via interface RS232

The transmission rate (in baud) of the serial interface is dependent on the length of the cable. Values between 1200 and 38400 Bd may be set.

The baud rate has to be reduced by 50% when the transmission distance is doubled (see also **8.4 Baud rate**).

Typical cable length for RS232 at 19200 Bd is 7 m. The software *InfraWin* contains a function to test the reliability of the transmission with the selected baud rate (see under **9.7**, **Basic settings** → **Test**)).




3.4 Connection via interface RS485

Half-duplex mode:

A1 and A2 as well as B1 and B2 are bridged in the 12-pin round connector of the connecting cable, to prevent reflections due to long stubs. It also safeguards against the interruption of the RS485 Bus system should a connecting plug be pulled out. The master labels mark the connections on the RS485 converter. The transmission rate of the serial interface in Baud (Bd) is dependent on the length of the cable. Values between 1200 and 38400 Bd may be set.


The standard cable length for 19200 Bd is 2 km. The baud rate is reduced by 50% when the transmission distance is doubled (see **8.4 Baud rate**).





3.5 Connection schematic for analysing devices

Additional analyzing instruments, for example a LED digital display instrument only needs to be connected to a power supply and the analog outputs from the pyrometer (exception: the digital display DA 6000 also can be connected with its serial interface, the



4 Mechanical installation

4.1 Accessories (option)

Ohm).

Numerous accessories guarantee easy installation of the pyrometers. The following overview shows a selection of suitable accessories. You can find the entire accessory program with all reference numbers on section 14.2, Reference numbers.

Mounting (for IS 5; IGA 5):

For easy mounting and aligning the pyrometer to the measured object an adjustable mounting angle is available.

Cooling (for IS 5; IGA 5):

The completely covered water cooling jacket made from stainless steel protects the pyrometer if exposed to a hot environment. It is designed for ambient temperatures up to 180°C.

Miscellaneous (for IS 5; IGA 5):


The air purge protects the lens from contamination with dust and moisture. It has to be supplied with dry and oilfree pressurized air and generates an air stream shaped like a cone.

The pyrometer can be easily fixed on a vacuum chamber with the KF 16 vacuum support with sighting window.

The scanning mirror unit SCA 5 (for IS 5; IGA 5) enables the measured object to be scanned over a certain range. The measuring beam of the pyrometer moves straight in one line across the object and collect temperature data of this line. This is useful in combination with the maximum value storage (peak picker) to measure objects which move out of the target area. The scanning angle of the mirror is 0 ... 12°, the scanning frequency 0 ... 5 Hz. Both values are easily adjustable at the instrument.

The mounting tube (for IS 5; IGA 5) is used for fixing of the pyrometer at machines and protects the instrument. It is equipped with an air connector to cool the pyrometer with compressed air and to purge the optics to keep it clean.

The flange tube is similar to the mounting tube, it will be delivered with an additional flange for fixing. This flange has to be welded in the required position.



Air purge



Vacuum support



Displays:

For temperature indication of the pyrometer LumaSense offers several digital displays which can also be used for remote parametrizing of the pyrometer.







Digital display DA 6000

LED large display

The flange system (for IS 5; IGA 5)

is a modular mounting system to fix the pyrometer on furnaces, vacuum chambers, etc. It can consist of e.g. mounting support, tube support with air purge and flange and an open or closed ceramic sighting tube.





The mounting support can be equipped with a quartz window for vacuum applications.

Mounting (for IS 5-LO; IGA 5-LO):

For mounting and aligning the pyrometer to the measured object *mounting angles* or a *ball and socket mounting* is available. The ball and socket mounting is an easy way to align the pyrometer to the measured object. The clamping-screws of the ball and socket mounting enable an easy and fast adjustment of the pyrometer in all directions.





Mounting angle

Ball and socket mounting

Air purge (for IS 5-LO; IGA 5-LO):

The air purge protects the lens from contamination with dust and moisture. It has to be supplied with dry and oil-free pressurized air $(1,5 \, \text{m}^3 \, / \, \text{h})$ and generates an air stream shaped like a cone.







4.2 Connection overview IS 5-LO; IGA 5-LO

A mount is supplied for connecting the signal processor. After loosening the clamp screws, it can be fastened using the two exposed screw holes. For fixing the optical head, a ball-and-socket mount or a mounting angle is recommended (see **4.1 Accessories**).

The fibre optic cable has red heat shrink tubing on the signal processor side and black heat shrink tubing on the side of the optical head. Make sure the fibre optic cable is connected correctly!



Clamping bolts





5 Instrument alignment

5.1 View finder

The IS 5 and IGA 5 can be equipped with a view finder (through lens sighting) which is used for the alignment of the pyrometer to the measured object. The view finder is true-sided and parallax-free; a circle marks the position of the measuring spot but not exactly the spot size. It is equipped with an adjustable eyeprotection filter to shade the ocular at very high temperatures.



Note:

For eye protection the ocular should be shaded above temperatures of 1500°C.

5.2 Laser targeting light

The laser targeting light is used for alignment of the pyrometer to a target. The laser spot marks the centre of the measuring spot. As long as the laser targeting light is switched on, the temperature measurement of the pyrometer is not operating. During this time the last measured temperature is held at the analog output. The laser targeting light can be switched on and off either by pressing the button of the rear cover of the housing, by using an external contact (see 3.1 connector pin assignment) or via PC and software InfraWin. If it is not switched off by one of the mentioned procedures, it will be switched off automatically after approx. 2 minutes.



Note:

The smallest diameter of the laser spot indicates the correctly focused measuring distance. The diameter does not correspond to the spot size!



Warning: To reduce the risk of injury to the eyes, do not look directly into the targeting laser and do not point the targeting laser into anyone's eyes. The instrument is equipped with a class II laser that emits radiation.





Note:

The laser warning signs on the pyrometer should be easily viewable at all times, even after it has been installed.



Note:

To prevent damage to the laser, the targeting light is switched off automatically if the internal temperature of the pyrometer exceeds 50°C. It can only be used again after the temperature fell below 50°C.

5.3 Video module

The IS 5 and IGA 5 can be equipped with a built-in video module for alignment. This video module is a blackand-white CMOS camera. The video signal can be transferred to a TV card or directly onto a monitor, so that the measured object can be sighted using a target circle on the monitor. The target circle marks the place of the measuring spot but not its exact size.

Optics / Optical heads 6

Spot sizes in relation to the measuring distance 6.1

The following table shows the pyrometer's spot size M [mm] in relation to the measuring distance a [mm] (min. 90% of the radiation intensity). To get the specified values it's necessary to choose the correct optics/optical heads. Deviations from the focused measuring distance follows changing's of the spot (see also formula in section 6.2)!



Note:

The pyrometer can measure objects at any distance but the object has to be bigger or at least as big as the spot size of the pyrometer in the measuring distance.

The focusing range for the optics (focused to measuring distance a [mm]) is set by factory, as shown in the following table and should be taken into account when ordering (special focus distances upon request)!

6.1.1 Types IS 5 and IGA 5

Optics N	Temperature range			je A 5
(for short distance 90 250 mm)	MB 20	MB 25 MB 30	MB 20	MB 18 MB 25 MB 30
Distance a [mm]	Spot size M ₉₀ [mm]			
90 mm	1	0.5	1.1	0.7
100 mm	1.1	0.6	1.3	0.8
150 mm	1.8	0.9	2	1.1
200 mm	2.6	1.4	2.6	1.4
250 mm	3.1	1.6	3.6	1.8
Aperture D	5	5 (MB 25) 3 (MB 30)	8	8 (MB 18, 25) 5 (MB 30)


Optics F	Tempera IS 5		ture range IGA 5	
(for long distances 220 ∞)	MB 20	MB 25 MB 30	MB 20	MB 18 MB 25 MB 30
Distance a [mm]	Spot size M ₉₀ [mr			m]
220 mm	2	1	2	1
300 mm	2.7	1.4	2.7	1.4
500 mm	4.8	2.4	4.8	2.4
800 mm	8	4	8	4
1300 mm	13	6.6	13	6.6
2000 mm	22	12	22	12
4000 mm	50	28	50	28
Aperture D	5	5 (MB 25) 3 (MB 30)	8	8 (MB 18, 25) 5 (MB 30)

6.1.2 Types IS 5-LO and IGA 5-LO (with fibre)

Optical head	Measuring distance a [mm]	Spot size M [mm]	Aperture D [mm]
	120 mm	1.2	7
Type I (small head)	260 mm	2.6	7
	700 mm	7.2	7
Type II (large head)	87 mm	0.45	17
	200 mm	0.8	17
	600 mm	2.7	15
	4500 mm	22	15

6.2 Differing to the focused measuring distance (all instrument types)

The *optical profiles* show that the *spot size* M varies with the distance from the pyrometer to the measuring object. *Spot sizes* for intermediate distances, that are not shown on the optical profiles, may be calculated using the formula below, where a = the nominal distance, aperture D see corresponding table):





Note:

The *InfraWin* program includes a **Spot size calculator** that roughly estimates the unknown values.


6.3 Fibre optic cable (IS 5-LO; IGA 5-LO)

The radiation, coming in through the optical head, is transported via the lens system into the mono glass fibre with flexible stainless steel protection tube where it is transmitted along to the converter. The optical head contains only the lens system, the electronics are located in the converter. That allows that fibre and optical head can withstand ambient temperatures up to 250°C without cooling on optical head's side (fibre on converter's side max. 120°C). The fibre has a red mark for correct connection to the pyrometer. This color mark has to be mounted on the pyrometer's side.



The fibre optic cable of the IGA 5-LO should be connected so that the arrow markings on the brand label of the signal processor and those on the fibre optic cable are facing each other.

At the IS 5-LO a special adjustment of the fibre to the converter is not necessary.





Note:

The light guide end of the fibre optic cable as well as the socket/connector and the optical head must always be protected with the caps when not connected!



Note:

The original fibre has a serial number which is also on the converter's housing. The system should be re-calibrated if the fibre optic cable or the optical head are exchanged (Service work)!

6.3.1 Minimum bending radius

momentary, localized (max. 50°C): 50 mm long-term (max. 250°C): 120 mm in coiled condition (max. 50°C): 120 mm



Note:

A hot fibre optic cable should not be exposed to continual movement!

7 Instrument settings


7.1 Controls and switches

The *controls/switches* are located under the rear cover of the pyrometer and can be accessed by removing the rear cover. To remove the rear cover unscrew both rear screws and take the cover off, making sure it remains straight (without bending or twisting it).

Caution: Disconnect the cable before opening the cover.

When reassembling the cover, insert it carefully into the guide pin and then fasten it with the screws. After that the connector cable can be plugged in!


7.1.1 Overview instrument settings



7.2 Operating mode online \Leftrightarrow offline (DIP switch nr. 4)

Offline (switch settings are valid): When switched to the offline mode, the DIP switches are used to set the values for *emissivity* (ϵ), *exposure time* (t_{90}) and the *current output* (0 or 4 ... 20 mA). In the offline mode, these parameters can not be adjusted via the digital interface - they can only be read! This function prevents incorrect set-up or undesired changes via the interface. However, the other parameters can still be altered via the interface (see 8, Software settings).


Online (computer-settings are valid (factory setting)): When switched to the online position, only the digital interface can be used to set the values for the parameters - the DIP switch settings and the instrument's controls are ignored. The device is initialised in "online" mode.





7.3 Analog output 0...20 \Leftrightarrow 4...20 mA (DIP switch nr. 3)

When the switch is in the ON position, the analog output will be 0 to 20 mA; in the Off position, the analog output will be 4 to 20 mA. The analog output has to be selected according to the signal input of the connected instrument (controller, PLC, etc.).



Settings:



Note:

If the settings directly at the pyrometer should be used the pyrometer must be switched into offline mode




Note:

At 70°C, a thermal switch is activated at the 4 ... 20 mA output which sets the output to 0 mA (simulates a "sensor break").

7.4 Exposure time t_{90} (DIP switches nr. 1 + 2)

The exposure time t_{90} is the time interval for the output of the pyrometer to go from the lowest value in the pyrometer's measuring range up to 90% of the highest value in its measuring range, when measuring an abrupt increase in temperature. (2 x t_{90} = 99%; 3 x t_{90} = 99.9% etc.). Independently of this, the pyrometer performs a measurement every 1 ms and updates the analog output. Longer exposure times can be used to achieve constant temperature reading if measuring objects have rapidly fluctuating temperatures. The DIP switches can be used to set the exposure time. Select the respective jumper position:

DIP - 1	DIP - 2	Exposure time
Off	Off	0
ON	Off	0.05 s
Off	ON	1.00 s
ON	ON	10 s





Note:

If the settings directly at the pyrometer should be used the pyrometer must be switched into offline mode



Note:

At the exposure time 0 (both DIP-switches at OFF) the device operates using the time constant 2 ms.



Note:

Longer exposure times of 0.01 sec, 0.25 sec und 3 sec may be set via PC/ interface (set the online ⇔ offline (DIP-switch Nr. 4) to the online position before starting!).

7.5 Emissivity (ε)

For a correct measurement it is necessary to adjust the emissivity. This *emissivity* is the relationship between the emission of an real object and the emission of a black body radiation source (this is an object which absorbs all incoming rays and has an emissivity of 100%) at the same temperature. Different materials have different emissivities ranging

Settings:
100%
:
20%

between 0% and 100% (settings at the pyrometer between 20 and 100%). Additionally the emissivity is depending on the surface condition of the material, the spectral range of the pyrometer and the measuring temperature. The emissivity setting of the pyrometer has to be adjusted accordingly. Typical emissivity values of various common materials for the two spectral ranges of the instruments are listed below. The tolerance of the emissivity values for each material is mainly dependent on the surface conditions. Rough surfaces have higher emissivities.

One way to determine an accurate emissivity value for a material is to make a comparison measurement. This can be done as follows:

- 1. If possible, coat a portion of the object with dull black paint or carbon soot. Paint and carbon soot have high emissivities (95%) and take on the same temperature as the object. Measure the temperature of the painted area with the emissivity control set to 95%. Then measure the temperature of an adjacent unpainted area of the object and adjust the emissivity until the pyrometer displays the same temperature.
- 2. Measure the surface temperature of the object using a contact thermometer (e.g. *Tastotherm* MP 2000 and a suitable probe) and, at the same time, measure the temperature using the pyrometer. Adjust the emissivity control until the pyrometer displays the same temperature as the thermometer. Record this emissivity setting (from 1 or 2 above) for future measurements of this type of surface.



7.5.1 Emissivities of common materials

	Emissivity [%]		
Measuring object	IS 5	IGA 5	
mododring object	IS 5-LO	IGA 5-LO	
	(0.81.1 µm)	(1.451.8 µm)	
"Black body furnace"	100	100	
Steel heavily scaled	93	85 to 90	
Steel rolling skin	88	80 t 88	
Steel, molten	30	20 to 25	
Slag	85	80 to 85	
Aluminum, bright	15	10	
Chromium, bright	28 to 32	25 to 30	
Brass oxidized (tarnished)	65 to 75	60 to 70	
Bronce, bright	3	3	
Copper, oxidized	88	70 to 85	

	Emissivity [%]		
Measuring object	IS 5	IGA 5	
mododring object	IS 5-LO	IGA 5-LO	
	(0.81.1 µm)	(1.451.8 µm)	
Zinc	58	45 to 55	
Nickel	22	15 to 20	
Gold, Silver, bright	2	2	
Porcelain glazed	60	60	
Porcelain rough	80 to 90	80 to 90	
Graphite	80 to 92	80 to 90	
Chamotte	45 to 60	45 to 60	
Earthenware, glazed	86 to 90	80 to 90	
Brick	85 to 90	80 to 90	
Soot	95	95	

Set up examples at the pyrometer:

Emi =100%:



Emi = 85%:





Note:

If the settings directly at the pyrometer should be used the pyrometer must be switched into offline mode



Note:

If the emissivity is set to a value below 20% the instrument will automatically utilize an emissivity value of 20%. The setting 00 is interpreted as ε = 100%!

7.6 Factory settings

Emissivity ε = 100%

Exposure time $t_{90} = 0.00$ (corresponds to the instrument's min. exposure time of ≤ 2 ms)

Analog output = 0 to 20 mA
Operating mode = online
Wait time (for RS485) = 03 Bit

8 Software settings

The digital PC interface enables the exchange of data with a PC either by using the *InfraWin* software (supplied) or an user adapted communication software (see command table in section 13, **Data format UPP**). There are also several additional detailed navigation/reading options. The descriptions to the settings for emissivity ε , exposure time t_{90} and analog output 0 or 4 to 20 mA are the same as described already in section 7, **Instrument settings**. The operating switches must be switched to the online position before performing the setting adjustments "emissivity", "exposure time" and "analog output" with the software. The following additional setting /reading options are available.

8.1 Clear time intervals t_{cl} (integrated maximum value storage)

If the maximum value storage is switched on always the highest last temperature value will be displayed and stored. The storage has to be cleared at regular intervals for exchanging by a new and actual value.

This feature is particularly useful when fluctuating object temperatures cause the display or the analog outputs to change too rapidly, or the pyrometer is not constantly viewing an object to be measured. In addition, it may also be beneficial to periodically delete and reset the stored maximum values.

The following settings are possible:

OFF: At clear time "OFF" the max. value storage is switched off and only momentary values are measured.



0.01...25 s: If any clear time between 0.01 s and 25 s is set, the maximum value is estimated and held in

double storage mode. After the entered time the storage will be deleted.

extern: The external clearing can be activated and used within an own software (see section 13, Data

format UPP®) or via an external contact (for connection see 3.1 Connector pin assignment on the back side of the pyrometer). In this case, the storage operates only in *single storage*,

because only a single deletion mechanism is used.

auto: The "auto" mode is used for discontinuous measuring tasks. For example objects are trans-

ported on a conveyer belt and pass the measuring beam of the pyrometer only for a few seconds. Here the maximum value for each object has to be indicated. In this mode the maximum value is stored until a new hot object appears in the measuring beam. The temperature which has to be recognized as "hot" is defined by the low limit of the adjusted sub range. The stored maximum value will be deleted when the temperature of the new hot object exceeds the low limit "from" of the sub range by 1% or at least 2°C. If a lower limit is not entered, the maximum value storage will be deleted whenever the lower level of the full measuring range has been ex-

ceeded

Hold: The function "hold" enables to freeze the current temperature reading at any moment. For this

an external push button or switch has to be connected (see connector pin J in 3.1) which holds

the temperature reading as long as the contacts are closed.

Operation note: dependent on the settings the maximum value storage either works in *single storage* mode or in *double storage* mode:

Single storage: the *single storage* is used when you want to reset the stored value using an external impulse via *one* contact closure from an external relay (i.e. between two measured objects). The relay contact is connected directly to the pyrometer between pins J and K. This mode allows a new value to be established, after each impulse from the reset signal.

double storage: when entering the reset intervals via push buttons or PC interface the *double storage* is automatically selected. This mode utilizes *two* memories in which the highest measured value is held and is deleted alternately in the time interval set (clear time). The other memory retains the maximum value throughout the next time interval. The disadvantages of fluctuations in the display with the clock frequency are thereby eliminated.



Note:

It doesn't make sense to use the maximum value storage if an integrated *PID control-ler* is used. Therefore the clear time should be set to OFF position.

The external delete function cannot be used when the PID controller is active, as the switch contact (connector pin J) is used for emergency switch-off. If the maximum value storage is set to external delete when the PID controller is activated, the clear time automatically will be set to OFF.



Note:

The maximum value storage follows the function of adjustment of exposure time.

This results in: • clear time ≤ the adjusted exposure time is useless

- clear times must be at least 3 times longer than the exposure time
- only maxima with full maximum value can be recorded, which appear at least 3 times longer than the exposure time.

8.2 Internal temperature of the pyrometer

The internal temperature of the pyrometer can be read on the interface. It is a few degrees higher than the ambient temperature due to the heat generated by the electronics.

8.3 Bus address

For the connecting of several pyrometers with RS485 with one serial interface it is necessary to give each instrument an individual address for communication. First it is necessary to connect each single instrument to give it an address. After that all instruments can be connected and addressed individually. If parameters may be changed simulta-

neously on all pyrometers, the global **Address 98** can be used. This allows you to program all pyrometers at the same time, regardless of the addresses that have already been assigned. If the address of a pyrometer is unknown, it is possible to communicate with it using the global **Address 99** (connect only one pyrometer).



8.4 Baud rate

The transmission rate of the serial interface in Baud (Bd) is dependent on the length of the cable. A standard cable length with RS232 for 19200 Bd is 7 m, with RS485 2 km. The baud rate is reduced by 50% if the transmission distance is doubled.

Settings: 1.2 kBd :: 38.4 kBd

8.5 Wait time (tw)

Using a pyrometer with RS485 it is possible that the connection is not fast enough to receive the pyrometer's answer to a command of the master. In this case a minimum delay time (tw) can be set. The pyrometer waits this time until it answers a master inquiry (e.g.: tw = 02 at a baud rate 9600 means a wait time of $^{2}/_{9600}$ sec).

Settings: 00 Bit : 99 Bit

9 Settings via interface and software

The operating and analyzing software *InfraWin* is included in delivery of the pyrometer. With this software all pyrometer functions also can be used on the PC (except changing the interface or using the test current function).

This section gives an overview about the functions of the software. Additionally there is a description of the individual icons in the program's help menu. Click on the **F1** button after *InfraWin* has been loaded or click on the **?** in the menu bar.

The following descriptions refer to program version 4.0. The latest version is available for free as download from the homepage **www.lumasenseinc.com**.



Note:

Before adjusting the parameters "emissivity", "exposure time" and "analog output" via the software, the online \Leftrightarrow offline switch (DIP-switch Nr. 4) must be set to the "online" position in the pyrometer!

9.1 Connecting the pyrometer to a PC

The program *InfraWin* can operate up to two devices. For two devices using the RS232 interface, two PC interfaces must be used. Two devices using RS485 may be operated simultaneously by the same interface, if two different addresses have been properly entered (see **8.3 Address**).

9.2 Installation

For installation select the setup program "setup.exe" from the *InfraWin*-CD or from the downloaded and unpacked zip file from the internet and follow the installation instructions.

9.3 Program start

After installation and the first program start a language must be chosen (German, English, French, Italian, Spanish. The language also can be changed in the program). On the start page the screen shows the following icons:



9.4 The menu

Open file	Opens a saved file	
Save as	Storage of measured values for further processing	
∯ ^C Measurement (color bar)	Online measurement with color bar display	
Measurement (online trend)	Online measurement with graphic display	
Yrometer parameters	Setting of the parameters of the instrument	
© Computer (COM, Addr)	Setting of interface, baud rate and pyrometer addresses (RS485)	
PC sampling rate	PC sampling rate Time interval between two measurements	
1 Number of devices	Number of connected instruments (max. 2)	
Output listing	Listing of measured or stored values in tabular form	
Output trend	Processing of measured (stored) readings in graph form	
(B) Output .TXT file	Processing of measured (stored) readings in a text file	
Calculate spot size	Calculation of spot sizes in various measuring distances	
PI 6000 Controller	Only if available: controls the programmable controller PI 6000	

9.5 Beginning



Before using the software, the serial interface connected to the pyrometer has to be selected under the **Computer** icon. For two devices using the RS232 interface, two PC interfaces must be used.

9.6 Number of devices



With a click on "number of devices" *InfraWin* changes to the display of 1 or 2 devices. If 2 devices are selected, always 2 windows are displayed for settings or evaluation.

9.7 Basic settings



Under **pyrometer parameters** all preset values can be displayed and modified if necessary.

This window contains all parameter settings described in section **7** and **8**.

Choose the correct setting for your application, the actual setting is displayed.


Notes:

- "Basic range" displays the total range of the pyrometer automatically and can not be changed.
- Under "Material" you have the possibility to store the names of different measuring objects with their emissivity values and to recall them from the list.
- Choose whether the temperature should be displayed in °C (Celsius) or °F (Fahrenheit).
- If the pyrometer is equipped with a laser targeting light the laser icon (
 is visible. A click on the laser targeting light icon turns the laser targeting light



on or off at this point. After approx. two minutes the laser targeting light is switched off automatically.

At models with built-in video module a TV icon instead of the laser icon is shown () where some advanced display settings can be done.





• The devices IS 5-C and IGA 5-C have an additional PID-controller. The functions of this controller can be activated with a click on the "PID" icon (PID).

The open / save button enable to store and recall own pyrometer configurations.




"1 meas." shows the current measuring temperature in the pyrometer parameters window for approx. 1 second.



A click on the "Test" icon opens a window that allows the direct communication with the pyrometer via the interface commands (see section 13, Data format UPP®).

After entering an interface command (00 is the adjusted address ex works, "ms" is the command "reading temperature value") and a click on "Send" the displayed window is opened: This window already shows the answer of the pyrometer in $^{1}/_{10}$ °. The actual temperature reading is 325.7°C.



"Len" indicates the length of the answered data string, incl. Carriage Return (Chr(13)). In the lower part of the window the connection with the preset baud rate can be checked. Here the command was send 500 times with 19200 baud. It has taken 4.56 seconds and no transmission errors has occurred.


N. TV

9.8 Configuration of the display on the TV screen



The video screen with the available display options can be configured here (only models with built-in color video module).

- Text: input of a text consisting of max.
 12 figures, e.g. machine07
- Serial No.: the serial number of the instrument can be displayed automatically instead of the text
- Setting of the actual time and date
- Brightness: Selection of brightness adjustment of the video image between automatic or manual mode




The video image is used for alignment of the pyrometer onto the measuring object and shows the following:

- measuring object and ambient area
- spot mark
- · current temperature reading
- adjusted emissivity of the pyrometer
- actual time and date
- text or serial number

Note: The display of the time (12 or 24 h mode) is depending on the adjustment of the temperature scale (°C / °F) of the pyrometer:

24 hour display is combined with °C, 12 hour display with "am" and "pm" is combined with °F.





9.8.1 The PID controller

The IS 5-C, IS5-LO-C, IGA 5-C and IGA 5-LO-C are equipped with an integrated PID controller. This enables automatic controlling and monitoring of processes. The controller compares the current measuring temperature with the target temperature value, calculates the control signal and gives a controller output signal of 0 or 4 to 20 mA (instead of the temperature signal output). The controller is very fast and updates the signal with the pyrometer's response time (\leq 2 ms). The built-in self-tuning algorithm determines automatically and a very good approximation of the controlling parameters P, I and D.

Activating and deactivating of the controller as well as setting the parameters can be done via interface and software

A click on the PID button in the **pyrometer parameter** window opens the setting window:

• Analog output:

Click on *controller output* (controlling ON) to activate the controller. With *temperature* (controlling OFF) the controller is switched off.

Desired temperature:

The *desired temperature* can be selected within the selected temperature range.

Proportional band Xp (0.0 - 1000%)
 A difference between the "desired temperature" and the measuring temperature generates a proportional signal to the pyrometer output. This signal can be amplified (Xp < 100% alternatively Kp > 1) or attenuated (Xp > 100% alternatively Kp < 1), the amplification is Kp = 100% / Xp.</p>

If the proportional band is set to 0%

(amplification = ∞), the controller operates as a two-state point controller.

Integral time T_i:

As the temperature deviates from the "desired temperature", a corresponding signal which changes over the time is transmitted to the analog output until the deviation reaches zero.

The integral time can be set in two different formats: "min:s" for the range of 0.00 s to 99.99 s;

"s" for the range of 0:01 min to 99:99 min. In the first case, an update of the integral error will occur every 10 ms, in the second case, every second.

With a set of $T_i = 0$ no integral proportion will be calculated.

Rate time T_d:

The rate time enables the initial amplitude to be jump-started. The rate time can be set in two formats: In the range from 0.00 s to 99.99 s or from 0:01 min to 99:99 min. The rate time will be recalculated in the interval of the entered time. With a set of $T_d = 0$ no rate time proportion will be calculated.

• Output delimitation Y_{max} ($\pm 0.1 \dots \pm 100\%$):

The output delimitation Y_s can be limited to a maximum value of < 100%. A negative setting of the output delimitation follows a reversal of the direction of action.

In case of a two-state controller this means for example:

```
Y_{max} = +80%: (actual value > desired value) \rightarrow output Y_s = 0% (actual value < desired value) \rightarrow output Y_s = 80% (actual value > desired value) \rightarrow output Y_s = 80% (actual value < desired value) \rightarrow output Y_s = 0% output Y_s = 0%
```

Apply:

Click the apply button to set the entered values (under "New") into the pyrometer.

Apply + Self Tune:


Click the *Apply* + *Self Tune* button to set the entered values (under "New") into the pyrometer and simultaneously start the automatic self-tuning algorithm.

Stop:

If the temperature is getting out of control, the whole process can be stopped by pressing the stop button.

Output Y:

If the output Y is set to "manu.", the analog output signal can be controlled directly. In this case the bar graph on the right side has the function as a sliding controller and the temperature adaptation can be observed directly.





9.8.2 Self tuning algorithm

In approaching the desired temperature, the control parameters Xp, Ti and Td can be determined using the controller. Normally, the determined parameters can achieve the desired temperature without significant over- or undershooting. The self-tuning algorithm is only carried out by the device if there is a deviation from the desired temperature of min. 5% (of the (adjusted) temperature range). The biggest possible output is emitted (i.e. 0%, if actual value > desired value). The output is reversed when the midway point to the desired temperature is reached. The resulting oscillation is used to determine the controller parameters. The determined parameters are transferred to the controller and used to continue approaching the desired temperature.

If the difference between the actual value and the desired value is > 15% of the measuring range, it may be necessary to carry out the self-tuning process in stages, as otherwise the parameters determined after the 'midway point' do not correspond sufficiently to the conditions of the desired temperature. For this purpose, first a desired temperature which is approx. 10% of the final desired temperature is aimed at, and then, in the second stage, the self-tuning algorithm is started to reach the final desired temperature.

Problems are generally posed by directly controlled systems where there are high contrasts between the cooling time constant and the heating up time constant. For example, in many cases a metal block with a high thermal capacity is heated with electric heating cartridges. The heat dissipates from the block only through radiation. In this case, even the self-tuning algorithm will give unsatisfactory results; then it is necessary to reduce the output delimitation to avoid an overshooting of the temperature.

9.9 Measurement (color bar)




This window displays:

- current temperature, graphically as color bar and numerically
- temperature range or adjusted sub range
- file size and quantity of the measured values of the current measurement
- emissivity ε
- the internal temperature of the instrument (T_{int})
- minimum (T_{min}) and maximum values (T_{max})
- temperature of the limit contacts

The color bar display shows the span of the temperature range or the adjusted sub-range. Entering temperature values in the white fields on the left and right side of the color bar, limits for the color change of the color bar can be set. These limits can also be changed by moving the small bar with the PC mouse. The color bar displays temperatures within the two limits in green color, outside the limits in red color. Changing these values also changes the values for the limit contacts S1 and S2 (see 3.1 Pin assignment for the connector on the back of the pyrometer).

The targeting light () can be switched on or off at this point.





Emi: AutoFind: In addition, there is an input field ϵ for the emissivity in the window. If the emissivity is changed, the temperature change connected with this can be read off directly. If the true temperature of the

Device #1

100,0

Emi: AutoFind

measured object is known, you can calculate the emissivity of the measured object using the "Emi: AutoFind" function:

 A measured temperature is displayed with the current set emissivity (in this example 100%) (here: 824°C).

• If you press "Emi: Autofind" a window will open which allows you to enter the "true" temperature.

Once the temperature entry has been entered and confirmed with "OK", InfraWin
will then calculate the emissivity which occurs with the new temperature. This is displayed immediately and can be used for further temperature measurement.







9.10 Measurement (online trend)




This window displays:

- temperature as graphical diagram
- current temperature
- quantity of the measured values and file size of the current measurement

The example shows a sample reading over the period of approx. 10 seconds with a temperature range between 300 and 1000°C. The final temperature (at the end of the reading) is 573.3°C.

Also the targeting light (*) can be switched on or off at this point.





- With "Mark zone" a temperature range can color marked for easier recognition.
- Setting a temperature under "Threshold" prevents the recording of values above or below this temperature to keep the file size small.
- With "Scaling trend" the view of the temperature range can be limited.



Note:

The measuring values of "measurement color bar" or "measurement online trend" are automatically saved as "standard.i12". Should you need to edit the data later, you need to save the file as another .i12-file because old values are over-written when a new measurement is taken.


Files from older program versions (.i10-files) can be opened and saved as .i12.

9.11 Output listing (analyzing)



For analyzing the measured values in this field all measured data appears in a numeric list.

The date beside the time gives more exactly values to see what happened on time units smaller 1 s. The value specifies the time in seconds after midnight (0:00 h). The amount of data depends on the frequency that readings were taken (settings at **9.14 PC sampling rate**). As the amount of data increases, so does the amount of storage space required to save it. In order to save room, all .i12 data files are stored by a binary code.



9.12 Output .TXT file (analyzing)



The same file as under "Output listing" may be converted into a text file and can be easily opened, for example with EXCEL. With the standard import settings EXCEL automatically formats the columns accordingly (tabulator as separators).



9.13 Output trend (analyzing)




The graph's curve depicts the temperature change over time within the specified temperature range.

Additionally, other information appears in this window; such as recorded time (x-axis) and temperature in degrees (y-axis) as well as the time and temperature at the vertical cursor line which can be dragged with the mouse.

Selecting the **Trend output** initially causes all the saved data to be displayed.

If the data exceeds an amount that can be represented reasonably, you may "Zoom" in on a partial segment using the mouse (such as the segment represented in the example). Under "Total" you can return to the representation of the entire curve.





Note:


The last reading is saved in the *standard.i12* file and automatically appears in this form upon opening **Listing** or **Trend output**.

If **file open** was loaded using another file, the previous file will be overwritten and replaced by the *standard.i12* file.

9.14 PC sampling rate (time interval between two measurements)




This function sets a time interval. After each interval one measured value is stored on the PC. The bigger the time interval the smaller will be the stored file. This function is mainly used for long term measurements.



9.15 Spot size calculator



After entering the aperture and the main spot size, the input of interim values calculates spot sizes in different measuring distances of the fixed optics.



10 Transport, packaging, storage

With faulty shipping the instrument can be damaged or destroyed. To transport or store the instrument, please use the original box or a box padded with sufficient shock-absorbing material. For storage in humid areas or shipment overseas, the device should be placed in welded foil (ideally along with silika gel) to protect it from humidity.

The pyrometer is designed for a storage temperature of -20 to 70°C with non-condensing conditions. A storing out of these conditions can damage or malfunction the pyrometer.



11 Maintenance

11.1 Safety

Attention during pyrometer services: Should the pyrometer be integrated in a running machine process the machine should be switched off and secured against restart before servicing the pyrometer.

11.2 Optics

The pyrometer does not have any parts which require regular service, only the lens has to be kept clean. The lens can be cleaned with a soft cloth in combination with alcohol (do not use acid solutions or dilution). Also standard cloths for cleaning glasses or photo objectives can be used.

12 Trouble shooting

Before sending the pyrometer for repair, try to find the error and to solve the problem with the help of the following list.

Temperature indication too low

- Incorrect alignment of the pyrometer to the object
 - ⇒ New correct alignment to achieve the max. temperature signal (see 5, 6)
- · Measuring object smaller than spot size
 - ⇒ check measuring distance, smallest spot size is at nominal measuring distance (see 6)
- Measuring object is not always in the measuring spot of the pyrometer
 - ⇒ Use max. value storage (see 8.1).
- · Emissivity set too high
 - ⇒ Set lower correct emissivity corresponding to the material (see **7.5**)
- · Lens contaminated
 - ⇒ Clean lens carefully (see 11.2)

Temperature indication too high

- · Emissivity set too low
 - ⇒ Set lower correct emissivity corresponding to the material (see 7.5)
- The measurement is influenced by reflections of hot machine parts
 - \Rightarrow Use mechanical construction to avoid the influence of the interfering radiation

Measuring errors

- Indicated temperature is decreasing during the use of the pyrometer, contamination of the lens
 - ⇒ Clean lens. Recommendation: use of air purge (see 11.2, 4.1)
- Indicated temperature is decreasing during the use of the pyrometer, although the air purge unit is used. Probably compressed air is not clean or air failed
 - ⇒ Clean the lens and use clean, dry and oil free compressed air
- Air contamination in the sighting path between pyrometer and object
 - ⇒ Change position of the pyrometer with a clean sighting path (if necessary use a ratio pyrometer)
- HF-interferences
 - ⇒ Correct the connection of the cable shield (see 3)
- Instrument overheated
 - ⇒ Use cooling jacket with air or water cooling (see 4.1)
- Temperature Indication is fluctuating, probably caused by changing emissivity
 - ⇒ Wrong pyrometer type, use of ratio pyrometer recommended

Laser targeting light

- · Laser targeting light fails
 - ⇒ Instruments max. temperature is exceeded. Use cooling jacket (see 4.1)



13 Data format UPP® (Universal Pyrometer Protocol)



Note:

The online \Leftrightarrow offline switch (DIP-switch nr. 4) must be in the online position before adjusting the parameters "emissivity factor", "setting measuring time" and "setting analog output" via the software!

Via interface and a suitable communication software or via "Test" function of the *InfraWin* software (see **9.7 Basic settings** → **Test**) commands can be exchanged directly with the pyrometer.

The data exchange occurs in ASCII format with the following transmission parameters:

The data format is: 8 data bits, 1 stop bit, even parity (8,1,e)

The device responds to the entry of a command with: output (e.g. the measuring value) + CR (**C**arriage **R**eturn, ASCII 13), to pure entry commands with "ok" + CR.

Every command starts with the 2-digit device address AA (e.g. "00"). This is followed by 2 small command letters (e.g. "em" for level of emissivity ε), finished with CR

This is followed, if necessary for that command, by the ASCII parameter "X". If this parameter "X" is omitted, then the device resets with the current parameter.

A "?" after the small command letters answers with the respective settings (only at setting commands, not at enquiry commands).

Example: Entry: "00em" + <CR>

The emissivity setting (ε) of the device with the address 00 is returned

Answer: "0970" + <CR> means Emissivity = 0.97 or 97.0%

Description		Command	Parameters	
Reading measuring va	lue:	AAms	Output: DDDDD, (in °C or °F with one dec 5-digit decimal (88880 = Overflow; 80	
Reading measuring value AAmsXXX repeated:			XXX = 000 - 999 (auto repeat of the ms co	ommand)
Reading basic temperature AAmb range:			Output: XXXXYYYY 2 x 4 hexdigit for MBA and MBE (°C c	
Reading sub-range:		AAme	Output: XXXXYYYY 2 x 4 hexdigit for	
Setting sub-range:	1. 2.	AAm1XXXXYYYY AAm2	XXXXYYYY = 2 x 4 hexdigit for MBA and I AAm2 activates the changes (auto re	
Analog output:	•	AAasX	$X = 0 \text{ or } 1$ $0 = 0 \dots 20 \text{ mA}$; $1 = 4 \dots 20 \text{ mA}$	
Exposure time: AAezX		AAezX	X = 0 to 6 0 = intrinsic time constan 1 = 0.01s 2 = 0.05s 3 = 0. 4 = 1.00s 5 = 3.00s 6 = 9.	25s 99s
Emissivity: AAemXX AAemXXXX		AAemXXXX	$XX = 20 \text{ to } 99 \ (\epsilon = 0.20 \text{ to } 0.99)$ $XX = XXXX = 0200 \dots 1000 \text{ (internally rounded)}$	
Clear times of maximum value storage:			X = 0 8 0 = Off 1 = 0.01 s 2 = 0.05 s 3 = 0.20 5 = 5.00 s 6 = 25.0 s 8 = AU 7 = EXTERN (not usable with integral	TO ted PID-controller)
External clearing of max. AAlx value storage:		AAlx	Simulation of an external reset contact, just EXTERN. Not usable with integrated PID-contact.	
		AAgaXX	XX = 00 to 97 (auto reset)	•
Baud rate:		AAbrX	X = 0 5 0 = 1200 Bd to 5 = 38.4 kBd ((auto reset)
Wait time:		AAtwXX	XX = 00 99 (decimal)	,
Temperature display °0	C / °F:	AAfhX	X = 0 (display in °C), X = 1 (display in °F)	
Reading internal temp.	:	Aagt	Output: DD 2 digit decimal (00 98 in ° Output: DDD 3 digit decimal (032 208 i	n [°] F)
Reading max. internal	temp.:	AAtm	Output: DD always in °C (50 98°C) (<	50°C no temp. recording)
Reading parameters: AApa			Output: 11 decimal digits DD : emissivity . D : exposure time D : reset time D : current output DD. : device temperature DD. : device address. 4 : baud rate 0 : always 0	(comp. em) (comp. ez) (comp. lz) (comp. as) (comp. gt, always in °C) (comp. ga) (comp. br)
Laser targeting light:		AAlaX	X = 0 or 1 (decimal) 0 = switch off targeting light 1 = switch on targeting light	CAUTION LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM WAVELENOTH: 636-680m CLASS I LASER PRODUCT



Device model / software version:	AAve	Output: VVMMJJ VV = 51 (IS 5; IS 5-LO) VV = 52 (IGA 5; IGA 5-LO) MM = month JJ = year of the software version
Device number:	AAsn	Output: =DDDD 5-digit decimal
Reference number:	AAbn	Output: XXXXXX 6-digit hexadecimal e.g.: 3ADACC = 3 857 100 (IS 5 MB 18)

Extended data protocol for video module

December 11 and 11 and 11		O to t My he add to the D to	
Reading video-status:	AAos	Output: XX hexadecimal-Byte	
		(bits 6, 5 and 3 unassigned)	
		Bit 7 = 1 no watch/date implemented	
		Bit 4 = 1 date/watch had a low voltage error	
		Bit 2 = 1 date is indicated	
		Bit 1 = 1 watch is indicated	
		Bit 0 = 1 user text	
		= 0 device number is indicated	
User-text:	AAox	Output: "XXXXXXXXXXXX" ASCII-symbol with "" limited	
	AAox_	_ = space character → deletes bit 0 in video-status (auto reset!)	
	AAoxTT TT	TT TT user text with max.! 12 ASCII, sets bit 0 in video-status	
		(auto reset!)	
Time:	AAot	Output: time in format: HHMMSS (6 ASCII-signs)	
	AAotX	X = '0' or = '1' time indicator off/on (auto reset!)	
	AAotHHMMSS	setting time to HHMMSS (auto reset!)	
Date:	AAoj	Output: date in format: TTMMJJ (6 ASCII-signs)	
	AAojX	X = '0' or = '1' date indicator off/on (auto reset!)	
	AAojTTMMJJ	setting date to TTMMJJ (auto reset!)	

Commands for the integrated PID-controller

Set point:	AAXsXXXX	XXXX = 4 hexdigit for setpoint (°C x 10) selectable in the
		boundaries of the partial range
Proportional band:	AAXpXXXX	XXXX = 4 hexdigit for 0001 2710
("gain" = 100% / Xp)		respectively: 0.1 1000.0%
		special case: XXXX = 0000 → gain ∞ (2-point-controller)
		XXXX = 8000 → no Proportional control
Reset time:	AATiXX:XX	Ti-time in format min:sec XX:XX is equivalent to 00:01 99:99
(Integral time)	A A T: V/V V/V = =	calculation is every second
	AATiXX.XX or	Ti-time in Format XX.XX sec is equivalent to 00.01 99.99
	XX,XX	calculation is every 10 ms
Desirative times	A A T-1\/\/.\//	special case: 00:00 or 00.00 no integral control
Derivative time:	AATdXX:XX	Td-time in format min:sec XX:XX is equivalent to 00:01 99:99
(rate time)	AATdXX.XX or	calculation in interval of the Td-time
	XX,XX	Td-time in format XX.XX sec XX is equivalent to 00.01 99.99 calculation in interval of the Td-time
	^^,^^	special case: 00:00 or 00.00 no derivative control
Output delimitation:	AAYxXXXX	XXXX = 4 hexdigit for 0001 to 03E8 XX is equiv. to 0.1 100.0%
Output delimitation.	AATXAAA	reversal the direction with negative values FFFF FC18
reading output delimitation:	AAYs	Output: 0000 03E8 is equiv. to 0 100.0% automatic mode
		8000 83E8 is equiv. to 0 100.0% hand mode
setting output delimitation	AAYsXXXX	XXXX = hexadecimal for 0000 03E8 is equivalent to 0 100.0%
		(enforces hand mode!)
Reset	AAYsX	X <> 0 reset to automatic mode.
		last output value is the start value of the integral control
reading output delimitation	AAYi	Output: XXXXYYYY XXXX output delimitation (comp. Ys)
and actual value:		YYYY actual value (comp. Xs)
reading controller	AARp	Output: DDDDDXXXXII:IIDD:DDYYYY with:
parameters:		DDDDD set point (°C x10) decimal
		XXXX proportional band (comp. Xp)
		II:II or II.II reset time (comp. Ti)
		DD:DD or DD.DD derivative time (comp. Td)
		YYYY output delimitation (comp. Yx)
reading controller status:	AARs	Output: XXXX hexadecimal-Byte
		Bit 15 = 1 controller active
		Bit 8 to 14 not used
		Bit 4 to 7 = 1 internal use
		Bit $3 = 1$ Td = $0 \rightarrow$ no D-control
		Bit $2 = 1$ Ti $\infty \rightarrow$ no l-control
		Bit 1 = 1 gain = $0 \rightarrow \text{no P-control}$



		Bit 0 = 1 gain ∞ → on/off controller
	AARsX	X = 0 or 1 → deactivates / activates the controller
starting self-tuning:	AARt	Starts self-tuning algorithms
	AARtXXXX	XXXX new set point (comp. Xs) and self-tuning-start

Note: PID-controller: at °F setting

X_s Desired temperature in °F x 10

R_p Desired temperature output is °F x 10

Y_i Reading controller output and actual value,

Rt Self tuning with take over of controller output in °F x 10

actual value in °F x 10

Note: the letter "I" means the small type of "L"

Additional instruction for the RS485 interface: Requirements to the master system during half-duplex operation:

- 1. After an inquiry, the bus should be switched into a transmission time of 3 bits (some older interfaces are not fast enough for this).
- 2. The pyrometer's response will follow after 5 ms at the latest.
- 3. If there is no response, there is a parity or syntax error and the inquiry has to be repeated.

After receiving the response, the master has to wait at least 1.5 ms before a new command can be entered.

14 Reference numbers

14.1 Reference numbers of instruments

IS 5; IGA 5

Туре	Temperat	ture range	targeting light, RS232	view finder, RS232	targeting light, RS485	view finder, RS485
IS 5	MB 20:	600 to 2000°C	3 857 150	3 857 170	3 857 160	3 857 180
IS 5	MB 25:	800 to 2500°C	3 857 200	3 857 220	3 857 210	3 857 230
IS 5	MB 30:	1000 to 3000°C	3 857 250	3 857 270	3 857 260	3 857 280
IGA 5	MB 18:	350 to 1800°C	3 857 400	3 857 420	3 857 410	3 857 430
IGA 5	MB 20:	250 to 2000°C	3 857 350	3 857 370	3 857 360	3 857 380
IGA 5	MB 25:	400 to 2500°C	3 857 450	3 857 470	3 857 460	3 857 480
IGA 5	MB 30:	500 to 3000°C	3 857 920	3 857 940	3 857 930	3 857 950

IS 5-C; IGA 5-C (with PID controller)

Туре	Temper	ature range	targeting light, RS232	view finder, RS232	targeting light, RS485	view finder, RS485
IS 5-C	MB 20:	600 to 2000°C	3 851 150	3 851 170	3 851 160	3 851 180
IS 5-C	MB 25:	800 to 2500°C	3 851 200	3 851 220	3 851 210	3 851 230
IS 5-C	MB 30:	1000 to 3000°C	3 851 250	3 851 270	3 851 260	3 851 280
IGA 5-C	MB 18:	350 to 1800°C	3 851 400	3 851 420	3 851 410	3 851 430
IGA 5-C	MB 20:	250 to 2000°C	3 851 350	3 851 370	3 851 360	3 851 380
IGA 5-C	MB 25:	400 to 2500°C	3 851 450	3 851 470	3 851 460	3 851 480
IGA 5-C	MB 30:	500 to 3000°C	3 851 920	3 851 940	3 851 930	3 851 950

IS 5-TV; IGA 5-TV (with video module)

Type	Temper	ature range	RS232	RS485
IS 5-TV	MB 20:	600 to 2000°C	3 847 150	3 847 160
IS 5-TV	MB 25:	800 to 2500°C	3 847 200	3 847 210
IS 5-TV	MB 30:	1000 to 3000°C	3 847 250	3 847 260
IGA 5-TV	MB 18:	350 to 1800°C	3 847 400	3 847 410
IGA 5-TV	MB 20:	250 to 2000°C	3 847 350	3 847 360
IGA 5-TV	MB 25:	400 to 2500°C	3 847 450	3 847 460
IGA 5-TV	MB 30:	500 to 3000°C	3 847 920	3 847 930



IS 5-LO; IGA 5-LO (with laser targeting light)

Туре	Temperature range	RS232	RS485
IS 5-LO	MB 20: 600 to 200	00°C 3 857 750	3 857 760
IS 5-LO	MB 25: 800 to 250	00°C 3 857 550	3 857 560
IS 5-LO	MB 30: 1000 to 300	00°C 3 857 770	3 857 780
IGA 5-LO	MB 13: 300 to 130	00°C 3 857 600	3 857 610
IGA 5-LO	MB 18: 350 to 180	00°C 3 857 650	3 857 660
IGA 5-LO	MB 25: 400 to 250	00°C 3 857 700	3 857 710
IGA 5-LO	MB 30: 500 to 300	00°C 3 857 720	3 857 730

IS 5-LO-C; IGA 5-LO-C (with laser targeting light and PID controller)

o o zo o, lest o zo o (mini lacor langoning ngini ama i iz conincile)				
Type	Temper	ature range	RS232	RS485
IS 5-LO-C	MB 20:	600 to 2000°C	3 851 750	3 851 760
IS 5-LO-C	MB 25:	800 to 2500°C	3 851 550	3 851 560
IS 5-LO-C	MB 30:	1000 to 3000°C	3 851 770	3 851 780
IGA 5-LO-C	MB 13:	300 to 1300°C	3 851 600	3 851 610
IGA 5-LO-C	MB 18:	350 to 1800°C	3 851 650	3 851 660
IGA 5-LO-C	MB 25:	400 to 2500°C	3 851 700	3 851 710
IGA 5-LO-C	MB 30:	500 to 3000°C	3 851 720	3 851 730

14.2 Reference numbers of accessories

3 834 210	Mounting support (adjustable)
3 834 390	Ball-and socket mounting with universal-clamp for optical head type I or II
3 834 230	Mounting support for optical head II
3 835 160	Air purge
3 835 170	Air purge for optical head type I
3 835 180	Air purge for optical head type II
3 837 370	Water cooling jacket with integrated air purge
3 837 230	Water cooling jacket (heavy duty) with integrated air purge
3 846 100	Mounting tube for IS 5; IGA 5
3 846 120	Flange tube for IS 5; IGA 5
3 846 260	Mounting support
3 846 290	Mounting support with fused silica window
3 843 250	Scanning mirror attachment up to 12°
3 834 370	Mounting angle, fixed for optical head I
3 834 380	Mounting angle, adjustable for optical head I
3 820 330	Connection cable *, 5 m long, (straight pyrometer connector) Connection cable *, 10 m long (straight pyrometer connector) Connection cable *, 15 m long (straight pyrometer connector) Connection cable *, 20 m long (straight pyrometer connector)
3 820 500	Connection cable *), 10 m long (straight pyrometer connector)
3 820 510	Connection cable *), 15 m long (straight pyrometer connector)
3 820 810	Connection cable *), 20 m long (straight pyrometer connector)
3 820 820	Connection cable */. 25 m long (straight pyrometer connector)
3 820 520	Connection cable *, 30 m long (straight pyrometer connector)
3 820 320	Special connection cable *', with angled connector and additional targeting light push button,
	5 m long (the cable doesn't fit combined with view finder or video module)
3 890 640	DA 4000-N: LED-digital display to be built into the switchboard
3 890 650	DA 4000: like DA 4000-N, but additionally with 2 limit switches
3 890 560	DA 6000-N digital display, possibility to adjust a Pyrometer, RS232 interface
3 890 570	DA 6000-N digital display, possibility to adjust a Pyrometer, RS485 interface
3 890 520	DA 6000: like DA 6000-N with analog input and 2 limit switches, RS232 interface
3 890 530	DA 6000: like DA 6000-N with analog input and 2 limit switches, RS485 interface
3 826 500	HT 6000 portable battery driven indicator and instrument for pyrometer parameter setting
3 890 630	LPD 124; large digital indicator
3 852 290	Power supply NG DC for DIN rail mounting; 100 to 240 V AC \Rightarrow 24 V DC, 1 A
3 852 430	Converter I-7520 RS485 ⇔ RS232 (half duplex)
3 820 430	Video-connection cable with Cinch- /SCART-plug, 5 m
3 820 440	Video-connection cable with Cinch- /SCART-plug, 10 m
3 820 450	Video-connection cable with Cinch- /SCART-plug, 15 m
3 820 460	Video-connection cable with Cinch- /SCART-plug, 30 m

 $^{^{\}star)}$ All connection cables will be delivered with RS232 adapter and 9-pole SUB-D connector



Index

L	
Laser targeting light	7, 12
М	
Maintenance	
Mechanical Installation	10
0	
Offline	
Output trend (analyzing)	24
Р	
PC connection	9
PC sampling rate	24
PID controller	17
PID-controller	21
Pyrometer parameters	19
S	
Scope of delivery	
Spot sizes in relation to the measuring di	stance 12
Т	
TAT IIIe	23
V	
Vidoo modulo	40
Video modulo consectore	12
view iiiluei	12
W	
Wait time	18
	Maintenance Maximum value storage Measurement (online trend) Measurement color bar Mechanical installation O Offline Online Online Online trend measurement Operating mode Optics / Optical head Output listing (analyzing) Output trend (analyzing) P PC connection PC sampling rate PID controller PID-controller Pyrometer parameters S Scope of delivery Self tuning algorithm Settings via interface and software Shield Software settings Spot size calculator Spot sizes in relation to the measuring di T Technical data Temperature range Transmission rate Transport, packaging, storage Trouble shooting TXT file V Video module Video module Video module connectors View finder



Inhaltsverzeichnis

		emeines	
		mationen zur Betriebsanleitung	
	Haftu	ing und Gewährleistung	33
	Symb	polerklärung / Bezeichnungen	33
		inologie	
		berschutz	
		orgung / Außerbetriebnahme	
1		nische Daten	
	1.1	Abmessungen	
	1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	35
	1.3	Lieferumfang	36
2	Sieh	erheit	26
2			
	2.1	Allgemeines	
	2.2	Laserpilotlicht	
	2.3	Elektrischer Anschluss	36
3	Flekt	trische Installation	37
•	3.1	Pin-Belegung des Pyrometer-Steckverbinders	
	0.1	3.1.1 Stecker-Pin J	
		3.1.2 Anschluss Pyrometer mit Videomodul	37
	2.0		
	3.2	Allgemeinhinweise zum Anschluss des Pyrometers an einen Rechner	
	3.3	Anschluss an Schnittstelle RS232	
	3.4	Anschluss an Schnittstelle RS485	
	3.5	Anschluss zusätzlicher Auswertegeräte	39
4	Mech	nanische Installation	39
-	4.1	Zubehör (optional)	
	4.2	Montageübersicht IS 5-LO; IGA 5-LO	
5		reinrichtungen	
	5.1	Durchblickvisier	
	5.2	Laserpilotlicht	41
	5.3	Video-Modul	41
^	04:1	lan Managinanthan	44
6	6.1	ken / Vorsatzoptiken Messfelder in Abhängigkeit vom Messabstand	41 //1
	0.1	6.1.1 Geräte IS 5 und IGA 5	
		6.1.2 Geräte IS 5 und IGA 5 (mit Lichtleiter-Optik)	42
	0.0		
	6.2	Abweichung vom fokussierten Messabstand (alle Gerätetypen)	
	6.3	Lichtleiter (IS 5-LO; IGA 5-LO)	
		6.3.1 Minimale Biegeradien:	43
7	Gerä	teeinstellungen	43
_	7.1	Bedienelemente und Schalter	
		7.1.1 Übersicht Geräte-Einsteller	
	7.2	Betriebsart online ⇔ offline (DIP-Schalter Nr. 4)	
	7.3	Analogausgang 020 \Leftrightarrow 420 mA (DIP-Schalter Nr. 3)	
	7.3 7.4	Erfassungszeit t ₉₀ (DIP-Schalter Nr. 1 + 2)	
	7. 4 7.5	Emissionsgrad	
	1.5		44
	7.6	7.5.1 Emissionsgrade nach Materialien	



8	Softw	vareeinstellungenvareeinstellungen	45
	8.1	Löschzeit t _{cl} (integrierter Maximalwertspeicher)	45
	8.2	Geräteinnentemperatur	
	8.3	Adresse	46
	8.4	Baudrate	47
	8.5	Wartezeit (tw)	
9	Überv	wachung und Steuerung über Schnittstelle/PC	47
	9.1	Anschluss des Pyrometers an einen PC	
	9.2	Installation	
	9.3	Programmstart	
	9.4	Das Menü	
	9.5	Vorbereitung	
	9.6	Anzahl Pyrometer	
	9.7	Grundeinstellungen	
	9.8	Konfiguration der Anzeige des TV-Bildschirms	
	0.0	9.8.1 Der PID-Regler	
		9.8.2 Self-Tuning-Algorithmus	
	9.9	Messung (Farb-Balken)	
	9.10	Messung (Online-Grafik)	
	9.11	Ausgabe Tabelle (Auswertung)	
	9.12	Ausgabe :TXT-Datei (Auswertung)	
	3.12	9.12.1 Ausgabe Grafik	
	9.13	PC-Aufnahmerate (Zeitintervall zwischen zwei Messungen)	
	9.14	Messfeld-Rechner	
10	Trans	sport, Verpackung, Lagerung	53
11	Warti	ung	5.4
	11.1	Sicherheit	
	11.2	Optik	
		·	
12	Fehle	erdiagnose	54
13	Dater	nformat UPP® (Universelles Pyrometer-Protokoll)	55
14	Beste	ellnummern	57
	14.1	Bestellnummern Geräte	57
	14.2	Bestellnummern Zubehör	
C+i~	hwart	vorzojehnie	50



Allgemeines

Informationen zur Betriebsanleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses hochwertigen und leistungsfähigen IMPAC-Pyrometers.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung mit allen Hinweisen zu Sicherheit, Bedienung und Wartung bitte sorgfältig Schritt für Schritt durch. Sie dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk für Installation und Betrieb des Gerätes. Zur Vermeidung von Bedienungsfehlern muss diese Anleitung so aufbewahrt werden, dass jederzeit darauf zugegriffen werden kann. Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen (siehe Kap. 2, Sicherheit) müssen bei Betrieb des Gerätes unbedingt eingehalten werden.

Neben dieser Betriebsanleitung gelten die Betriebsanleitungen der mitbenutzten Komponenten. Die darin enthaltenen Hinweise – insbesondere Sicherheitshinweise – sind zu beachten.

Sollten weitergehende Fragen auftreten, steht Ihnen unser technischer Kundendienst unter der Rufnummer +49 (0)69 973 73-0 in D-60326 Frankfurt, Kleyerstraße 90 telefonisch gerne zur Verfügung.

Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise für die Bedienung, Wartung und Reinigung dieses Gerätes erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrung nach bestem Wissen.

LumaSense Technologies übernimmt keine Haftung für die in diesem Handbuch aufgeführten Beispiele und Verfahren oder für Schäden, die daraus eventuell entstehen könnten oder für den Fall, dass der Inhalt dieses Dokuments möglicherweise unvollständig oder fehlerhaft ist. LumaSense Technologies behält sich das Recht vor, Änderungen an diesem Dokument und den darin beschriebenen Produkten vorzunehmen, ohne die Verpflichtung einzugehen, irgendeine Person über solche Änderungen zu informieren.

LumaSense Technologies gibt auf die Pyrometer der Serie 5 eine Gewährleistung von zwei Jahren ab Datum der Lieferung. Diese bezieht sich auf Fabrikationsfehler sowie Fehler, die sich während des Betriebes einstellen und auf einen Fehler der Firma LumaSense Technologies hinweisen. Die Gewährleistung erlischt, wenn das Gerät ohne vorherige schriftliche Zustimmung von LumaSense Technologies zerlegt oder modifiziert wurde.

Die Windows-Software wurde unter diversen Windows-Betriebssystemen in mehreren Sprachen nach bestem Wissen getestet. Es kann jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass es eine Konfiguration aus PC und Windows-Betriebssystem oder andere Umstände gibt, in denen sie nicht einwandfrei arbeitet. Auf den Einsatz der PC-Software können keine Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche hergeleitet werden. Jede Haftung für direkte, indirekte, verursachte oder gefolgerte Schäden, die durch die Verwendung dieses Programms entstehen könnten, ist ausgeschlossen.

Symbolerklärung / Bezeichnungen



Hinweis: Das Hinweissymbol kennzeichnet Tipps und besondere nützliche Informationen dieser Betriebsanleitung. Alle Hinweise sollten im Interesse einer effektiven Bedienung des Gerätes beachtet werden.



Sicherheitshinweis Laserstrahlung:

Weist auf die Gefahren eines eingebauten Laserpilotlichts hin.

MB

Abkürzung für Messbereich

Terminologie

Die verwendete Terminologie bezieht sich auf die VDI- / VDE-Richtlinie 3511, Blatt 4.

Urheberschutz

Alle Unterlagen sind im Sinne des Urheberrechtgesetzes geschützt. Weitergabe sowie Vervielfältigung von Unterlagen, auch auszugsweise, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte der Ausübung von gewerblichen Schutzrechten behalten wir uns vor.

Entsorgung / Außerbetriebnahme

Nicht mehr funktionsfähige IMPAC-Pyrometer sind gemäß den örtlichen Bestimmungen für Elektro- / Elektronikmaterial zu entsorgen.



1 Technische Daten

Grundmessbereiche:	IS 5: 600 2000°C (MB 20) IGA 5: 350 1800°C (MB 18) 800 2500°C (MB 25) 250 2000°C (MB 20) 400 2500°C (MB 25) 500 3000°C (MB 30)
	IS 5-LO: 600 2000°C (MB 20) IGA 5-LO: 300 1300°C (MB 13) 800 2500°C (MB 25) 350 1800°C (MB 18) 400 2500°C (MB 25) 500 3000°C (MB 30)
Teilmessbereich:	Beliebig innerhalb des Grundmessbereichs (Mindestmessbereichsumfang 51°C)
Interne Messwertverarbeitung:	Digital
Spektralbereich:	IS 5; IS 5-LO: 0,8 1,1 μm IGA 5; IGA 5-LO: 1,45 1,8 μm
IR-Detektor:	Silizium-Fotodiode (Si); Indium-Gallium-Arsenid-Fotodiode (InGaAs)
Versorgung:	24 V DC ± 25% stabilisiert, Welligkeit < 50 mV Leistungsaufnahme: < 3 VA (inkl. aktivem Pilotlicht)
Analogausgang:	0 20 mA oder 4 20 mA, linear, umschaltbar
Bürde:	0 500 Ω
Digital-Schnittstelle:	RS232 oder RS485 adressierbar (halbduplex) Baudrate 1200 bis 38400 Bd, Auflösung < 0,1°C
Auflösung:	0,1°C an Schnittstelle; < 0,1% des eingestellten Teilmessbereichs am Analogausgang
Isolation:	Versorgung, Analogausgang und digitale Schnittstelle sind gegeneinander galvanisch getrennt
Parameter:	Am Pyrometer veränderbar:
	Emissionsgrad ε, Erfassungszeit t ₉₀ , 0 oder 4 20 mA-Umschaltung für Analogausgang, online-/offline-Umschaltung für Einstellungen an PC/ Pyrometer Zusätzlich über Schnittstelle/PC veränderbar bzw. lesbar:
	Teilmessbereichsgrenzen innerhalb des Grundmessbereichs, externes Löschen des Maximalwertspeichers, Löschzeiten für Maximalwertspeicher, Hold-Funktion, Adresse, Baudrate, Geräteinnentemperatur. Bei Pyrometer mit PID-Regler: Sollwert, Proportionalband, Nachstell-/Verzugszeit, Stellgrößenbegrenzung (per Software einstellbar)
Emissionsgrad:	Löschen des Maximalwertspeichers, Löschzeiten für Maximalwertspeicher, Hold-Funktion, Adresse, Baudrate, Geräteinnentemperatur. Bei Pyrometer mit PID-Regler: Sollwert, Proportionalband, Nachstell-
Maximalwertspeicher	Löschen des Maximalwertspeichers, Löschzeiten für Maximalwertspeicher, Hold-Funktion, Adresse, Baudrate, Geräteinnentemperatur. Bei Pyrometer mit PID-Regler: Sollwert, Proportionalband, Nachstell-/Verzugszeit, Stellgrößenbegrenzung (per Software einstellbar) 20 100% einstellbar über Schalter im Gerät oder über Schnittstelle in Stufen von 1% Eingebauter Einfach- bzw. Doppelspeicher. Löschen durch eingestellte Zeit tclear (off; 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s; 1 s; 5 s; 25 s), extern, über Schnittstelle oder auch automatisch bei neuem Messgut
	Löschen des Maximalwertspeichers, Löschzeiten für Maximalwertspeicher, Hold-Funktion, Adresse, Baudrate, Geräteinnentemperatur. Bei Pyrometer mit PID-Regler: Sollwert, Proportionalband, Nachstell-/Verzugszeit, Stellgrößenbegrenzung (per Software einstellbar) 20 100% einstellbar über Schalter im Gerät oder über Schnittstelle in Stufen von 1% Eingebauter Einfach- bzw. Doppelspeicher. Löschen durch eingestellte Zeit tclear (off; 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s; 1 s; 5 s; 25 s), extern, über Schnittstelle
Maximalwertspeicher Erfassungszeit t ₉₀ : Messunsicherheit:	Löschen des Maximalwertspeichers, Löschzeiten für Maximalwertspeicher, Hold-Funktion, Adresse, Baudrate, Geräteinnentemperatur. Bei Pyrometer mit PID-Regler: Sollwert, Proportionalband, Nachstell-/Verzugszeit, Stellgrößenbegrenzung (per Software einstellbar) 20 100% einstellbar über Schalter im Gerät oder über Schnittstelle in Stufen von 1% Eingebauter Einfach- bzw. Doppelspeicher. Löschen durch eingestellte Zeit t _{clear} (off; 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s; 1 s; 5 s; 25 s), extern, über Schnittstelle oder auch automatisch bei neuem Messgut ≤ 2 ms; einstellbar auf 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s; 1 s; 3 s; 10 s < 350°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C > 1500°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C > 1500°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C
Maximalwertspeicher Erfassungszeit t ₉₀ :	Löschen des Maximalwertspeichers, Löschzeiten für Maximalwertspeicher, Hold-Funktion, Adresse, Baudrate, Geräteinnentemperatur. Bei Pyrometer mit PID-Regler: Sollwert, Proportionalband, Nachstell-/Verzugszeit, Stellgrößenbegrenzung (per Software einstellbar) 20 100% einstellbar über Schalter im Gerät oder über Schnittstelle in Stufen von 1% Eingebauter Einfach- bzw. Doppelspeicher. Löschen durch eingestellte Zeit t _{clear} (off; 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s; 1 s; 5 s; 25 s), extern, über Schnittstelle oder auch automatisch bei neuem Messgut ≤ 2 ms; einstellbar auf 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s; 1 s; 3 s; 10 s < 350°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C 350 1500°C: 0,3% vom Messwert in °C + 1°C
Maximalwertspeicher Erfassungszeit t ₉₀ : Messunsicherheit: Wiederholbarkeit:	Löschen des Maximalwertspeichers, Löschzeiten für Maximalwertspeicher, Hold-Funktion, Adresse, Baudrate, Geräteinnentemperatur. Bei Pyrometer mit PID-Regler: Sollwert, Proportionalband, Nachstell-/Verzugszeit, Stellgrößenbegrenzung (per Software einstellbar) 20 100% einstellbar über Schalter im Gerät oder über Schnittstelle in Stufen von 1% Eingebauter Einfach- bzw. Doppelspeicher. Löschen durch eingestellte Zeit t _{clear} (off; 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s; 1 s; 5 s; 25 s), extern, über Schnittstelle oder auch automatisch bei neuem Messgut ≤ 2 ms; einstellbar auf 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s; 1 s; 3 s; 10 s < 350°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C > 1500°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C > 1500°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C > 2% vom Messwert in °C + 2°C
Maximalwertspeicher Erfassungszeit t ₉₀ : Messunsicherheit: Wiederholbarkeit: Zul. Umgebungstemperatur:	Löschen des Maximalwertspeichers, Löschzeiten für Maximalwertspeicher, Hold-Funktion, Adresse, Baudrate, Geräteinnentemperatur. Bei Pyrometer mit PID-Regler: Sollwert, Proportionalband, Nachstell-/Verzugszeit, Stellgrößenbegrenzung (per Software einstellbar) 20 100% einstellbar über Schalter im Gerät oder über Schnittstelle in Stufen von 1% Eingebauter Einfach- bzw. Doppelspeicher. Löschen durch eingestellte Zeit tclear (off; 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s; 1 s; 5 s; 25 s), extern, über Schnittstelle oder auch automatisch bei neuem Messgut ≤ 2 ms; einstellbar auf 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s; 1 s; 3 s; 10 s <350°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C >1500°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C >1500°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C 0,2% vom Messwert in °C + 2°C 0 70°C (Das Laserpilotlicht wird bei Geräteinnentemperatur > 50°C deaktiviert. Oberhalb 70°C wird beim 4 20 mA-Ausgang ein Thermoschalter wirksam, der den Ausgang auf 0 mA setzt)
Maximalwertspeicher Erfassungszeit t ₉₀ : Messunsicherheit: Wiederholbarkeit: Zul. Umgebungstemperatur: Zul. Lagertemperatur:	Löschen des Maximalwertspeichers, Löschzeiten für Maximalwertspeicher, Hold-Funktion, Adresse, Baudrate, Geräteinnentemperatur. Bei Pyrometer mit PID-Regler: Sollwert, Proportionalband, Nachstell-/Verzugszeit, Stellgrößenbegrenzung (per Software einstellbar) 20 100% einstellbar über Schalter im Gerät oder über Schnittstelle in Stufen von 1% Eingebauter Einfach- bzw. Doppelspeicher. Löschen durch eingestellte Zeit t _{clear} (off; 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s; 1 s; 5 s; 25 s), extern, über Schnittstelle oder auch automatisch bei neuem Messgut ≤ 2 ms; einstellbar auf 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s; 1 s; 3 s; 10 s < 350°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C > 1500°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C > 1500°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C 0,2% vom Messwert in °C + 2°C 0 70°C (Das Laserpilotlicht wird bei Geräteinnentemperatur > 50°C deaktiviert. Oberhalb 70°C wird beim 4 20 mA-Ausgang ein Thermoschalter wirksam, der den Ausgang auf 0 mA setzt) -20 70°C
Maximalwertspeicher Erfassungszeit t ₉₀ : Messunsicherheit: Wiederholbarkeit: Zul. Umgebungstemperatur: Zul. Lagertemperatur: Schutzart:	Löschen des Maximalwertspeichers, Löschzeiten für Maximalwertspeicher, Hold-Funktion, Adresse, Baudrate, Geräteinnentemperatur. Bei Pyrometer mit PID-Regler: Sollwert, Proportionalband, Nachstell-/Verzugszeit, Stellgrößenbegrenzung (per Software einstellbar) 20 100% einstellbar über Schalter im Gerät oder über Schnittstelle in Stufen von 1% Eingebauter Einfach- bzw. Doppelspeicher. Löschen durch eingestellte Zeit tclear (off; 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s; 1 s; 5 s; 25 s), extern, über Schnittstelle oder auch automatisch bei neuem Messgut ≤ 2 ms; einstellbar auf 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s; 1 s; 3 s; 10 s <350°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C >1500°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C >1500°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C 0,2% vom Messwert in °C + 2°C 0 70°C (Das Laserpilotlicht wird bei Geräteinnentemperatur > 50°C deaktiviert. Oberhalb 70°C wird beim 4 20 mA-Ausgang ein Thermoschalter wirksam, der den Ausgang auf 0 mA setzt)
Maximalwertspeicher Erfassungszeit t ₉₀ : Messunsicherheit: Wiederholbarkeit: Zul. Umgebungstemperatur: Zul. Lagertemperatur: Schutzart: Gewicht:	Löschen des Maximalwertspeichers, Löschzeiten für Maximalwertspeicher, Hold-Funktion, Adresse, Baudrate, Geräteinnentemperatur. Bei Pyrometer mit PID-Regler: Sollwert, Proportionalband, Nachstell- // Verzugszeit, Stellgrößenbegrenzung (per Software einstellbar) 20 100% einstellbar über Schalter im Gerät oder über Schnittstelle in Stufen von 1% Eingebauter Einfach- bzw. Doppelspeicher. Löschen durch eingestellte Zeit tclear (off; 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s; 1 s; 5 s; 25 s), extern, über Schnittstelle oder auch automatisch bei neuem Messgut ≤ 2 ms; einstellbar auf 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s; 1 s; 3 s; 10 s <350°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C 350 1500°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C >1500°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C 0,2% vom Messwert in °C + 2°C 70°C (Das Laserpilotlicht wird bei Geräteinnentemperatur > 50°C deaktiviert. Oberhalb 70°C wird beim 4 20 mA-Ausgang ein Thermoschalter wirksam, der den Ausgang auf 0 mA setzt) -20 70°C IP65 nach DIN 40050 ca. 550 g
Maximalwertspeicher Erfassungszeit t ₉₀ : Messunsicherheit: Wiederholbarkeit: Zul. Umgebungstemperatur: Zul. Lagertemperatur: Schutzart:	Löschen des Maximalwertspeichers, Löschzeiten für Maximalwertspeicher, Hold-Funktion, Adresse, Baudrate, Geräteinnentemperatur. Bei Pyrometer mit PID-Regler: Sollwert, Proportionalband, Nachstell-/Verzugszeit, Stellgrößenbegrenzung (per Software einstellbar) 20 100% einstellbar über Schalter im Gerät oder über Schnittstelle in Stufen von 1% Eingebauter Einfach- bzw. Doppelspeicher. Löschen durch eingestellte Zeit t _{clear} (off; 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s; 1 s; 5 s; 25 s), extern, über Schnittstelle oder auch automatisch bei neuem Messgut ≤ 2 ms; einstellbar auf 0,01 s; 0,05 s; 0,25 s; 1 s; 3 s; 10 s <350°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C >1500°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C >1500°C: 0,5% vom Messwert in °C + 1°C 0,2% vom Messwert in °C + 2°C 70°C (Das Laserpilotlicht wird bei Geräteinnentemperatur > 50°C deaktiviert. Oberhalb 70°C wird beim 4 20 mA-Ausgang ein Thermoschalter wirksam, der den Ausgang auf 0 mA setzt) -20 70°C IP65 nach DIN 40050




Bestandene EMV-Prüfungen:	Entsprechend den EU-Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit	
Laserpilotlicht (optional):	Laserpilotlicht 650 nm	
	Laserleistung < 1 mW	
	Laserklasse 2 nach IEC60825-1-3-4	

Zusätzliche technische Daten für Pyrometer mit integriertem Videomodul (IS 5-TV; IGA 5-TV)

Video-Signal:	BAS-Signal ca. 1 V_{SS} an 75 Ω ,	NTSC-Norm, EIA, 60 Hz	
	CCIR, 50 Hz	(optional bestellbar)	
Auflösung:	628 x 583 Pixel, schwarz-weiß	510 x 492 Pixel, schwarz-weiß	
Belichtungssteuerung:	automatisch, zusätzlich 3-stufig von der Messtemperatur gesteuert		
Sichtbares Umfeld:	ca. 10% x 14% der eingestellten Messentfernung		
Datum/Uhrzeit:	Echtzeituhr mit mind. 3 Tagen Gangreserve		
Anschluss Video-Signal:	separater Rundstecker, nicht potentialgetrennt gegenüber der Versorgung		
	des Pyrometers		
Bildeinblendungen:	Zielkreismarkierung; Gerätenummer / frei wählbarer Text		
	(max. 12 Zeichen), Uhrzeit und/oder Datum; (einzeln ein/ausschaltbar), Messtemperatur, Emissionsgrad		

1.1 Abmessungen

Pyrometer:



1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die IMPAC-Pyrometer vom Typ IS 5, IGA 5 sowie IS 5-LO und IGA 5-LO sind digitale Messgeräte zur berührungslosen Temperaturmessung an Metallen, Keramik oder Graphit.

Um eine präzise Ausrichtung dieser Pyrometer auf das Messobjekt zu ermöglichen, sind die Geräte mit Laserpilotlicht, parallaxefreiem Durchblickvisier oder Video-Modul (Typ: -TV) ausgestattet.

Pyrometer mit PID-Regler (Typ: -C) werden über Software programmiert, um über einen ständigen Temperaturvergleich zwischen selbst vorgegebener und vorhandener Temperatur ein Ausgangssignal zur Steuerung dieser Temperatur auszugeben.



1.3 Lieferumfang

- IS 5; IGA 5: Gerät mit Visiereinrichtung und Optik nach Wahl, Werksprüfschein, PC-Software "InfraWin", Betriebsanleitung.
- IS 5-LO; IGA 5-LO: Gerät mit Montagehalter für Messumformer, Monofaser-Lichtleiter 2,5 m, Optik nach Wahl, Werksprüfschein, PC-Software "InfraWin", Betriebsanleitung.



Ein Anschlusskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden (siehe Kap. 14, Bestellnummern).

2 Sicherheit

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über wichtige Sicherheitsaspekte.

Zusätzlich sind in den einzelnen Kapiteln konkrete Sicherheitsaspekte zur Abwendung von Gefahren gegeben und mit Symbolen gekennzeichnet. Darüber hinaus sind am Gerät befindliche Schilder und Beschriftungen zu beachten und in ständig lesbarem Zustand zu halten.

2.1 **Allgemeines**

Jede Person, die damit beauftragt ist, Arbeiten am oder mit dem Gerät auszuführen, muss die Betriebsanleitung vor Beginn gelesen und verstanden haben. Dies gilt auch, wenn die betreffende Person mit einem solchen oder ähnlichen Gerät bereits gearbeitet hat oder durch den Hersteller bereits geschult wurde.

Das Pyrometer darf nur zu dem in der Anleitung beschriebenen Zweck benutzt werden. Es wird empfohlen, nur das vom Hersteller angebotene Zubehör zu verwenden.

2.2 Laserpilotlicht

Die Pyrometer können zum leichteren Ausrichten auf das Messobjekt mit einem Laserpilotlicht ausgestattet sein. Dieses strahlt ein sichtbares rotes Licht mit einer Wellenlänge zwischen 630 und 660 nm aus und hat eine maximale Leistung von unter 1 mW. Der Laser ist eingestuft als Produkt der Laserklasse 2.



Achtung: Nicht in den Laserstrahl blicken! Laserklasse 2 nach IEC 60825-1-3-4



Hinweis:

Die am Gerät angebrachten Warnschilder sollten möglichst auch nach der Montage des Gerätes gut sichtbar sein.

Sicherheitsregeln:

- Niemals direkt in den Laserstrahl schauen. Der Strahl kann sicher von der Seite angesehen werden.
- Es ist sicherzustellen, dass der Strahl nicht in die Augen einer Person reflektiert wird (durch einen Spiegel oder eine glänzende Oberfläche).

2.3 **Elektrischer Anschluss**

Beim Anschluss zusätzlicher Geräte, die unter Netzspannung stehen (z.B. Transformatoren), sind die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien beim Anschluss an die 230 V-Versorgung zu beachten. Netzspannung kann beim Berühren tödlich wirken. Eine nicht fachgerechte Montage kann schwerste gesundheitliche oder materielle Schäden verursachen. Der Anschluss solcher Netzgeräte an die Netzspannung darf nur von qualifiziertem Personal durchführt werden.



3 Elektrische Installation


Zum Betrieb des IS 5; IS 5-LO; IGA 5; IGA 5-LO wird eine sehr gut stabilisierte Gleichspannung (Restwelligkeit < 50 mV) von 24 V \pm 25% benötigt. Beim Anschluss der Versorgungsspannung ist auf die richtige Polarität zu achten. Das Gerät benötigt keine Vorwärm- oder Anlaufzeit und ist somit sofort betriebsbereit. Zum Ausschalten des Pyrometers ist die Spannungsversorgung zu unterbrechen, z.B. indem der Anschlussstecker abgezogen wird.

Um die Anforderungen der elektromagnetische Verträglichkeit zu erfüllen (EMV), dürfen nur abgeschirmte Anschlusskabel verwendet werden. Die Abschirmung des Anschlusskabels wird nur auf der Pyrometerseite angeschlossen, wird das Kabel verlängert, so muss die Abschirmung mitverlängert werden. Auf der Seite der Spannungsquelle (Schaltschrank) bleibt die Abschirmung offen, um Masseschleifen zu verhindern. Die Erdung des Gerätegehäuses sollte direkt am Einbauort des Gerätes erfolgen.

LumaSense bietet Anschlusskabel als Zubehör an, sie sind nicht im Standard-Lieferumfang enthalten. Das Anschlusskabel hat Leitungen für Spannungsversorgung, Schnittstelle, Analogausgang, externe Pilotlichtsteuerung und externes Löschen über Kontakt inklusive 12-poligem Steckverbinder (siehe Kap. 14, Bestellnummern). Es ist mit einem kurzen RS232-Verlängerungsstück mit 9-poligem D-Sub-Stecker für direkten PC-Anschluss (RS232) versehen, das bei RS485 nicht verwendet wird.

3.1 Pin-Belegung des Pyrometer-Steckverbinders

Pin	Farbe	Bedeutung	
K	weiß	+24 V ± 25% Versorgungsspannung	
Α	braun	0 V DC Versorgungsspannung	
L	grün	+ I _{Ausg.} Analogausgang	
В	gelb	- I _{Ausq.} Analogausgang	
Н	grau	Pilotlicht extern ein- / ausschalten (Brücke zu K)	
J	rosa	Maximalwert extern löschen oder Hold-Funktion Nur Pyrometer mit PID-Regler (Regler aktiviert): Stellausgang 0% erzwingen (Not-Aus)	
G	rot	DGND (RS232) bzw. S (RS485) GND-Schnittstelle	
F	schwarz	RxD (RS232) bzw. B1 (RS485)	
С	violett	TxD (RS232) bzw. A1 (RS485)	
D	grau-rosa	B2 (RS485) (gebrückt mit F)	
Е	rot-blau	A2 (RS485) (gebrückt mit C)	
М	orange	Abschirmung nur zur Kabelverlängerung verbinden, im Schaltschrank nicht auflegen	



3.1.1 Stecker-Pin J

Der Stecker-Pin J kann für 2 verschiedene Funktionen verwendet werden:

- 1) Externes Löschen des Maximalwertspeichers: Ist die Löschzeit auf "extern" eingestellt (Einstellungen siehe 8.1 bzw. 9.7), dient der Pin J als Eingang für das externe Löschen des Maximalwertspeichers. Um den Maximalwertspeicher zu löschen, muss Pin J kurz an die Versorgungsspannung (Pin K) gelegt werden. Es kann auch eine externe Spannung 5 ... 30 V DC dafür verwendet werden, in diesem Fall muss 0 V dieser externen Spannung mit 0 V des Pyrometers (Pin A) verbunden werden.
- 2) Hold-Funktion: Wird bei aktivierter Hold-Funktion (siehe 8.1 Löschzeit des Maximalwertspeichers) der Stecker-Pin J mit Pin K verbunden, wird die Temperaturanzeige während dieser Zeit auf dem aktuellen Wert gehalten.

3.1.2 Anschluss Pyrometer mit Videomodul

Die Geräte IS 5-TV und IGA 5-TV besitzen an der Rückseite eine zusätzliche 2-polige Anschlussbuchse für den Videoausgang. LumaSense bietet fertig konfektionierte Video-Anschlusskabel in unterschiedlichen Längen an, die mit Cinch und SCART-Stecker zum Anschluss an einen Monitor ausgestattet sind.

Verwendung eines eigenen Kabels: Es muss ein 2-adriges, abgeschirmtes Kabel verwendet werden, der Schirm wird nur auf der Pyrometerseite auf das Gehäuse des Kabelsteckers aufgelegt. Video-Masse und Pyrometergehäuse sind voneinander galvanisch getrennt. Die maximale Kabellänge sollte 40 m nicht überschreiten.





(Einbauapparatedose: Typ ERA.0S.302.CLL, Kabelstecker: Typ FFE.0S.302.CLAC50

Fa. Lemosa GmbH, http://www.lemo.de)

Pin 1	Video-Ausgang: BAS-Signal (weiß)	-
Pin 2	Video-Ausgang: Masse (braun)	-

Cinch: Mittelstift	SCART: Pin 20
Cinch: Schirm	SCART: Pin 17



Hinweis:

Der Videoausgang ist nicht potentialgetrennt zur Versorgungsspannung, d.h. werden mehrere Geräte über einen Video-Multiplexer zusammengeschaltet, muss zwingend jedes Gerät eine eigene potentialgetrennte Versorgung erhalten.

3.2 Allgemeinhinweise zum Anschluss des Pyrometers an einen Rechner


Das Pyrometer verfügt über eine Schnittstelle RS232 oder RS485. Die Übertragung mit RS232 ist nur über relativ kurze Distanzen möglich und elektromagnetische Störungen können die Übertragung beeinträchtigen. Die Übertragung mit RS485 ist weitestgehend störunanfällig, es lassen sich sehr lange Übertragungsstrecken realisieren und es können mehrere Pyrometer in einem Bussystem an eine Schnittstelle angeschlossen werden. Steht keine RS485 am Rechner zur Verfügung, kann diese mit einem externen Konverter realisiert werden. Dieser wandelt die RS485 in RS232 und lässt sich damit an die Standardschnittstelle anschließen. Bei der Verwendung von RS485 \Leftrightarrow RS232-Konvertern ist zu beachten, dass der Konverter schnell genug sein muss, um die Antwort des Pyrometers auf einen Befehl des Masters rechtzeitig zu erfassen. Die meisten handelsüblichen Konverter sind für schnelle Messgeräte nicht geeignet. Daher wird dringend empfohlen, den LumaSense-Konverter I-7520 (Best.-Nr. 3 852 430) zu benutzen.

3.3 Anschluss an Schnittstelle RS232

Die Übertragungsgeschwindigkeit der seriellen Schnittstelle (in Baud) ist von der Leitungslänge abhängig. Einstellbar sind Werte zwischen 1200 und 38400 Bd.


Die zu verwendende Baudrate halbiert sich jeweils mit der Verdoppelung der Übertragungsstrecke (siehe auch **8.4 Baudrate**). Ein Richtwert bei RS232 für 19200 Bd sind: 7 m Leitungslänge.

Über die Software *InfraWin* kann die Zuverlässigkeit der gewählten Baudrate überprüft werden (siehe **9.7 Grundeinstellungen** → **Test**).



3.4 Anschluss an Schnittstelle RS485

Halb-Duplex-Betrieb: A1 und A2 sowie B1 und B2 sind im 12-poligen Rundsteckverbinder des Anschlusskabels gebrückt, um lange Stichleitungen und damit Reflektionen zu vermeiden und beim Abziehen ei-Anschlusssteckers den RS485-Datenbus nicht zu unterbrechen. Die Master-Bezeichnungen kennzeichnen die Anschlüsse am RS485 Konverter. Die Übertragungsgeschwindigkeit der Schnittstelle (in Baud) ist von der Leitungslänge abhängig. Einstellbar sind Werte zwischen 1200 und 38400 Bd. Ein Richtwert für 19.2 kBd sind 2 km Gesamtleitungslänge. Die zu verwendende Baudrate halbiert sich ieweils mit der Verdoppelung der Übertragungsstrecke (siehe auch 8.4 Baudrate).





230\/ ~

3.5 Anschluss zusätzlicher Auswertegeräte

Zusätzliche Auswertegeräte wie z.B. eine LED-Digitalanzeige benötigen lediglich den Anschluss an eine Spannungsversorgung sowie die analoge Verbindung mit dem Pyrometer (Ausnahme: Die Digitalanzeige DA 6000 kann zum Fernparamet-



digitalen Schnittstelle angeschlossen werden). Weitere Geräte wie z.B. ein Regler oder Drucker werden dem An-

schlussbild gemäß in Reihe zu dem Anzeigegerät geschaltet (Gesamt-Lastwiderstand max. 500 Ω).

Mechanische Installation 4

4.1 Zubehör (optional)

Umfangreiches Zubehör garantiert den problemlosen Anschluss sowie Montage des Pyrometers. Die folgenden Bilder / Beschreibungen geben einen Überblick über die Möglichkeiten (siehe auch 14.2 Bestellnummern Zubehör).

Befestigung (für IS 5; IGA 5):

Zur sicheren Befestigung und Ausrichtung der Pyrometer auf das Messobjekt steht ein justierbarer Montagewinkel zur Verfügung.

Kühlung(für IS 5; IGA 5):

Zum Einsatz des Pyrometers oberhalb der maximal zulässigen Umgebungstemperatur steht ein Edelstahl-Wasserkühlgehäuse mit integriertem Blasvorsatz zur Verfügung. Damit kann das Pyrometer in Umgebungstemperaturen bis maximal 180°C betrieben werden.

Sonstiges (für IS 5; IGA 5):

Der Blasvorsatz schützt die Linse vor Verschmutzungen durch Staub, Feuchtigkeit oder Schwebstoffe. Er muss mit trockener, ölfreier Druckluft betrieben werden und erzeugt einen kegelförmigen Luftstrahl.

Mit Hilfe der Vakuumaufnahme KF 16 mit Sichtfenster kann das Pyrometer einfach an Vakuumanlagen angebaut werden

Der Schwenker SCA 5 (für IS 5; IGA 5) dient dazu, das Messobjekt über einen Bereich gleichmäßig abzutasten. Der Messstrahl des Pyrometers wird dabei linienförmig über das Messobjekt bewegt. Sinnvoll ist der Einsatz in Verbindung mit dem Maximalwertspeicher bei Messobjekten, die aus dem Messfeld laufen. Der Abtastwinkel des Spiegels beträgt 0 ... 12° bei einer Schwenkfrequenz von 0 ... 5 Hz. Beide Werte lassen sich am Gerät einstellen.

Das Montagerohr (für IS 5; IGA 5) dient zur Montage des Pyrometers an Anlagen und zum Schutz des Pyrometers. Es ist mit einem Luftanschluss versehen, um das Pyrometer mit Druckluft zu kühlen und gleichzeitig die Optik sauber zu halten.

Das Flanschrohr entspricht dem Montagerohr, es wird mit einem zusätzlichen Flansch zur Befestigung geliefert. Dieser muss in der benötigten Position mit dem Rohr verschweißt werden.







Anzeigegeräte:

Zur Temperaturanzeige gibt es passende Einbau-Anzeigegeräte, die auch zur Fern-Parametrierung eines Pyrometers verwendet werden können.







Digitalanzeige DA 6000

LED-Großanzeige

Keramikrohr,

600 x 24 geschlossen





ger mit Ringblasdüse und Flansch und einem offenen oder geschlossenen Keramikrohr bestehen. Der Geräteträger kann für Vakuumapplikationen mit einem Quarzglas ausgestattet sein.

Befestigung (für IS 5-LO; IGA 5-LO):

Zur Befestigung und Ausrichtung der Vorsatzoptik auf das Messobjekt stehen *Montagewinkel* oder *Kugelgelenkhalterungen* zur Verfügung. Die Kugelgelenkhalterung ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, um die Optik auf das Messobjekt auszurichten. Die Spannschrauben am Kugelgelenk ermöglichen ein sehr schnelles und einfaches Justieren des Pyrometers in allen Richtungen.





Blasvorsatz (für IS 5-LO; IGA 5-LO):

Ein *Blasvorsatz* schützt die Linse der Vorsatzoptik vor Verschmutzungen durch Staub, Feuchtigkeit oder Schwebstoffe. Er muss mit trockener, ölfreier Druckluft betrieben werden und erzeugt einen kegelförmigen Luftstrahl.





Klemmschrauben

Messumformer


Befestigungs-

bohrungen

4.2 Montageübersicht IS 5-LO; IGA 5-LO

Zum Anschluss des Messumformers wird ein Montagehalter mitgeliefert. Nach Lösen der Klemmschrauben lässt sich dieser durch zwei freiliegende Schraublöcher befestigen.

Zur Befestigung der Vorsatzoptiken empfiehlt sich die Verwendung einer Kugelgelenkhalterung oder eines Montagewinkels (siehe Kap. **4.1**, **Zube-hör**).





5 Visiereinrichtungen

5.1 **Durchblickvisier**

Mit dem Durchblickvisier kann bei den Modellen IS 5 und IGA 5 das Messobjekt durch direkte Beobachtung anvisiert werden. Das Durchblickvisier ist seitenrichtig und parallaxenfrei; ein Kreis markiert die Lage des Messfeldes, nicht jedoch die exakte Größe. Es ist mit einem einstellbaren Augenschutzfilter ausgerüstet, der es ermöglicht, das Okular bei sehr hohen Temperaturen abzudunkeln.



Hinweis: Das Okular sollte zum Schutz der Augen ab ca. 1500°C abgedunkelt werden

5.2 Laserpilotlicht

Das Laserpilotlicht dient zum Ausrichten des Pyrometers auf sein Ziel. Die Mitte des Lasers markiert dabei die Mitte des Messfeldes. Bei aktivem Laserpilotlicht erfolgt keine Messung, der Analogausgang wird auf dem letzten aültigen Wert gehalten.

Das Laserpilotlicht kann über einen am Gehäusedeckel befindlichen kleinen Taster, einen externen Kontakt (siehe 3.1 Pin-Belegung des Pyrometer-Steckverbinders) oder über die Software InfraWin eingeschaltet werden. Nach erneutem Tastendruck oder nach ca. 2 min. wird das Pilotlicht wieder ausgeschaltet.



Hinweis: Der Laserstrahl hat seinen kleinsten Durchmesser (ist am schärfsten) auf dem fokussierten Messabstand. Sein Durchmesser ist nicht identisch mit dem Messfelddurchmesser!



Achtung: nicht in den Laserstrahl blicken! Laserklasse 2 nach IEC 60825-1-3-4



Hinweis:

Die am Gerät angebrachten Warnschilder sollten möglichst auch nach der Montage des Gerätes gut sichtbar sein.



Hinweis:

Damit der Laser nicht zerstört wird, schaltet sich ab einer Geräteinnentemperatur von ca. 50°C das Pilotlicht selbständig aus (es lässt sich dann auch nicht mehr aktivieren, bis die Innentemperatur wieder niedriger ist)! Bei 70°C wird beim 4 ... 20 mA-Ausgang ein Thermoschalter wirksam, der den Ausgang auf 0 mA setzt ("Fühlerbruch").

5.3 Video-Modul

Bei den Modellen IS 5 und IGA 5 kann ein Videomodul mit schwarz-weiß CMOS-Bildsensor als Visiereinrichtung verwendet werden. Das Videosignal kann auf eine TV-Karte oder direkt an einen Monitor geleitet werden, so dass das Anvisieren des Messobjekts über eine Zielkreismarkierung auf dem Bildschirm vorgenommen werden kann. Der Zielkreis markiert die Lage des Messfeldes, nicht jedoch die exakte Größe.

6 Optiken / Vorsatzoptiken

6.1 Messfelder in Abhängigkeit vom Messabstand

Die folgende Tabelle gibt an, welcher Messfelddurchmesser M [mm] bei welchem Messabstand a [mm] erreicht werden kann (min. 90% der Strahlungsintensität). Um die angegebenen Werte zu erreichen, ist es notwendig, die richtige Einstellung für Optik/Vorsatzoptik für den jeweiligen Abstand auszuwählen. Weicht man von dem fokussierten Messabstand ab, so ändert sich der Messfelddurchmesser mit der Messentfernung (siehe auch Formel in Kap. 6.2)!



Hinweis: Das Messobiekt darf sich in beliebiger Entfernung befinden, es muss nur mindestens so groß sein wie das Messfeld in dieser Entfernung.

Die Einstellung der Optik (Fokussierung auf Messabstand a [mm]) erfolgt werksseitig gemäß nachfolgenden Tabellen und muss bei der Bestellung berücksichtigt werden (Sonderwünsche auf Anfrage!).

6.1.1 Geräte IS 5 und IGA 5

	Messbereich			
Optik N	IS 5		IGA 5	
(für Nahbereich 90 250 mm)	MB 20	MB 25 MB 30	MB 20	MB 18 MB 25 MB 30
Messabstand a [mm]	Messf	elddurch	messer <i>l</i> l	/ ₉₀ [mm]
90 mm	1	0,5	1,1	0,7
100 mm	1,1	0,6	1,3	0,8
150 mm	1,8	0,9	2	1,1
200 mm	2,6	1,4	2,6	1,4
250 mm	3,1	1,6	3,6	1,8
Apertur D	5	5 (MB 25) 3 (MB 30)	8	8 (MB 18, 25) 5 (MB 30)


	Messbereich			
Optik F	IS 5		IGA 5	
(für Fernbereich 220 ∞)	MB 20	MB 25 MB 30	MB 20	MB 18 MB 25 MB 30
Messabstand a [mm]	Messfe	elddurch	messer	<i>M₉₀</i> [mm]
220 mm	2	1	2	1
300 mm	2,7	1,4	2,7	1,4
500 mm	4,8	2,4	4,8	2,4
800 mm	8	4	8	4
1300 mm	13	6,6	13	6,6
2000 mm	22	12	22	12
4000 mm	50	28	50	28
Apertur D	5	5 (MB 25) 3 (MB 30)	8	8 (MB 18, 25) 5 (MB 30)

6.1.2 Geräte IS 5-LO und IGA 5-LO (mit Lichtleiter-Optik)

Vorsatzoptik	Messabstand a [mm]	Messfelddurchmesser M [mm]	Apertur D [mm]
	120 mm	1,2	7
Typ I (kleiner Messkopf)	260 mm	2,6	7
	700 mm	7,2	7
	87 mm	0,45	17
Typ II (groß or Mooskopf)	200 mm	0,8	17
Typ II (großer Messkopf)	600 mm	2,7	15
	4500 mm	22	15

6.2 Abweichung vom fokussierten Messabstand (alle Gerätetypen)

Der *Messfelddurchmesser* M ändert sich mit der *Messentfernung* a, wenn man von dem mit der Fokussierung eingestellten Messabstand abweicht. Berechnungen zu Zwischenwerten können mit der folgenden Formel bestimmt werden (mit a = Nennmessabstand, Apertur D siehe jeweilige Tabelle):





<u>Hinweis:</u> Das Programm *InfraWin* beinhaltet einen Messfeldrechner, der bei Eingabe gegebener Daten eine Berechnung zu den fehlenden Werten liefert (siehe **9.14**).

6.3 Lichtleiter (IS 5-LO; IGA 5-LO)

Die Übertragung der Strahlung zwischen Vorsatzoptik und Messumformer erfolgt über einen Monofaser-Lichtleiter in einem Edelstahlschutzmantel. Die Vorsatzoptik enthält nur das Objektiv, Detektor und Auswerteeinheit befinden sich im Messumformer. Damit können Lichtleiter und Optikkopf in Umgebungstemperaturen bis zu 250°C ohne zusätzliche Kühlung eingesetzt werden (Lichtleiter auf Geräteseite max. 125°C). Zur Erkennung der seitenrichtigen Montage ist der Lichtleiter mit einer roten Markierung versehen. Diese muss sich auf der Seite des Messumformers befinden.




Der Lichtwellenleiter des IGA 5-LO ist so zu montieren, dass sich die Pfeilmarkierungen am Messumformer-Typenschild und am Lichtwellenleiter (rot markiert) gegenüberstehen.

Beim IS 5-LO ist keine spezielle Ausrichtung des Lichtleiters zum Messumformer erforderlich.



Hinweis:

Die Lichtleiterstecker sowie die Lichtleiterbuchsen des Gerätes und der Vorsatzoptik sind im abgeschraubten Zustand immer mit Kappen zu schützen!





Hinweis:

Der Original-Lichtleiter ist mit der Seriennummer des Pyrometers gekennzeichnet, die sich auch auf dem Pyrometergehäuse befindet. Beim Austausch eines defekten Lichtleiters muss das Pyrometer zusammen mit dem neuen Lichtleiter kalibriert werden (Service-Arbeit)!

6.3.1 Minimale Biegeradien:

kurzzeitig, lokal (max. 50°C): 50 mm dauernd (max. 250°C): 120 mm im aufgewickelten Zustand (max. 50°C): 120 mm



<u>Hinweis:</u> Der Lichtleiter sollte in heißem Zustand nicht ständiger Bewegung ausgesetzt

werden!

7 Geräteeinstellungen

7.1 Bedienelemente und Schalter

Die Bedienelementel Schalter befinden sich im Inneren des Gerätes und sind nach Entfernen des Rückwanddeckels erreichbar. Dazu die beiden Innensechskantschrauben lösen und Deckel gerade (ohne zu verkanten oder zu verdrehen) nach hinten abziehen.

Achtung: Vor dem Abschrauben des Deckels Anschlusskabel ziehen!

Beim Zusammenbau ist der Deckel vorsichtig in den Führungsstift und die Kontaktschiene einzuführen und anschließend zu verschrauben. Danach erst den 12-poligen Stecker anschließen!

7.1.1 Übersicht Geräte-Einsteller



7.2 Betriebsart online ⇔ offline (DIP-Schalter Nr. 4)

Offline (Schaltereinstellungen gelten): Schalten Sie den online \Leftrightarrow offline-Schalter auf offline, wenn Ihre mit den DIL-Schaltern eingestellten Parameter für den *Emissionsgrad* (ϵ), *Stromausgang* (0 oder 4 ... 20 mA) und die *Erfassungszeit* (t_{90}) gültig sein sollen! In der Schalterstellung "offline" können diese Parameter dann nicht mehr über die Schnittstelle verändert, sondern nur noch gelesen werden! Damit wird vermieden, dass über eine ggf. angeschlossene Schnittstelle diese Parameter ungewollt verändert werden. Die übrigen Parameter können immer über die Schnittstelle geändert werden (siehe auch Kap. 8, Softwareeinstellungen).



Online (Computer-Ferneinstellungen gelten (Werkseinstellung)): In der Schalterstellung online werden die Einstellungen der Bedienelemente im Gerät ignoriert. Das Gerät wird mit der Einstellung "online-Betrieb" initialisiert, d.h. es sind dann alle Parameter ausschließlich über die Schnittstelle veränderbar und das Gerät arbeitet nur mit den Einstellungen, die zuletzt über die Schnittstelle gesetzt wurden!




7.3 Analogausgang 0...20 ⇔ 4...20 mA (DIP-Schalter Nr. 3)

In der Schalterstellung ON ist der Ausgang des Analogsignals auf 0 ... 20 mA eingestellt. In der Schalterstellung OFF auf 4 ... 20 mA. Die Einstellung erfolgt in Abhängigkeit von dem gewählten Auswertegerät.



Das Pyrometer muss sich im Offline-Modus befinden, wenn die

Einstellungen am Gerät funktionieren sollen.



Bsp.: $t_{90} = 1s$



Hinweis:

Bei 70°C wird beim 4 ... 20 mA-Ausgang ein Thermoschalter wirksam, der den Ausgang auf 0 mA setzt ("Fühlerbruch").

7.4 Erfassungszeit t₉₀ (DIP-Schalter Nr. 1 + 2)

Die Erfassungszeit ist die Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt einer sprunghaften Änderung der Eingangsgröße (Messtemperatur) und dem Zeitpunkt nach Ablauf der Erfassungszeit, ab dem der Messwert des Pyrometers 90% des Endwertes erreicht hat (2 x t_{90} = 99%; 3 x t_{90} = 99,9% usw.). Ungeachtet dessen hat das Pyrometer alle 1 ms eine Messung durchgeführt und den Analogausgang aktualisiert. Langsamere Erfassungszeiten können sinnvoll sein, um über schnelle Schwankungen der Objekttemperatur zu mitteln (zur Messwertberuhigung). Über die DIP-Schalter 1 + 2 sind folgende Erfassungszeiten Einstellungen:

wählbar:

DIP - 1	DIP - 2	Erfassungszeit
OFF	OFF	0
ON	OFF	0,05 s
OFF	ON	1,00 s
ON	ON	10 s

Hinweis:

Das Pyrometer muss sich im Offline-Modus befinden, wenn die Einstellungen am Gerät funktionieren sollen.



Hinweis:

Bei der Erfassungszeit 0 (beide DIP-Schalter auf OFF) arbeitet das Gerät mit seiner Eigenzeitkonstanten von 2 ms.



Hinweis:

Über Schnittstelle/PC sind zusätzlich noch Erfassungszeiten von 0.01 s. 0.25 s und 3 s einstellbar (vorher online ⇔ offline (DIP-Schalter Nr. 4) auf online stellen!).

7.5 **Emissionsgrad**

Unter dem Emissionsgrad versteht man das Verhältnis der abgestrahlten Leistung eines beliebigen Objekts zur abgestrahlten Leistung eines "Schwarzen Strahlers" gleicher Temperatur (ein "Schwarzer Strahler" ist ein Körper, der alle einfallenden Strahlen absorbiert mit einem Emissionsgrad von 100%). Der Emissionsgrad ist materialabhängig und liegt zwischen 0% und 100% (Einstellmöglichkeiten am Pyrometer: 20 ... 100%).

Einstellungen: 100% 20%

Zusätzlich ist der Emissionsgrad von der Oberflächenbeschaffenheit des Materials, dem Spektralbereich des Pyrometers und der Messtemperatur abhängig. Der Emissionsgrad muss am Pyrometer entsprechend eingestellt werden. Typische Emissionsgrade für die Spektralbereiche der Geräte liefert folgende Tabelle. Die angegebenen Toleranzen bei den einzelnen Materialien sind hauptsächlich von der Oberflächenbeschaffenheit abhängig. Raue Oberflächen haben höhere Emissionsgrade.

Für eine exakte Einstellung sollte eine Vergleichsmessung folgendermaßen durchgeführt werden:

- Bestimmen Sie zunächst die Temperatur mit Hilfe eines Berührungsthermometers (z.B. mit Tastotherm MP 2000 mit geeignetem Fühler). Messen Sie dann die Temperatur mit dem Pyrometer. Verstellen Sie nun solange den Emissionsgrad, bis die Temperaturanzeige mit der zuvor gemessenen übereinstimmt.
- Tragen Sie, wenn möglich, an einer Stelle matten schwarzen Lack oder Ruß auf. Lack oder Ruß hat einen bekannten hohen Emissionsgrad (95%) und nimmt die Temperatur des Messobjekts an. Messen Sie anschließend die Temperatur an einem angrenzenden Bereich und verstellen Sie den Emissionsgrad solange, bis der Wert der vorherigen Messung erreicht ist.



7.5.1 Emissionsgrade nach Materialien

	Emissionsgrad [%]		
Messobjekt	IS 5	IGA 5	
mocoobjokt	IS 5-LO	IGA 5-LO	
	(0,71,1 µm)	(1,451,8 µm)	
"Schwarzer Strahler"	100	100	
Stahl stark verzundert	93	85 90	
Stahlwalzhaut	88	80 88	
Stahl, flüssig	30	20 25	
Schlacke	85	80 85	
Aluminium, blank	15	10	
Chrom, blank	28 32	25 30	
Messing oxidiert	65 75	60 70	
Bronze, blank	3	3	
Kupfer, oxidiert	88	70 85	

	Emissionsgrad [%]		
Messobjekt	IS 5	IGA 5	
ooobjokt	IS 5-LO (0,71,1 μm)	IGA 5-LO (1,451,8 μm)	
-		` ' ' '	
Zink	58	45 55	
Nickel	22	15 20	
Gold, Silber, blank	2	2	
Porzellan glasiert	60	60	
Porzellan rau	80 90	80 90	
Graphit	80 92	80 90	
Schamotte	45 60	45 60	
Steingut, glasiert	86 90	80 90	
Ziegel	85 90	80 90	
Ruß	95	95	

Einstellbeispiel am Gerät:

Emi =100%:





Emi = 85%:







<u> Hinweis:</u>

Das Pyrometer muss sich im Offline-Modus befinden, wenn die Einstellungen am Gerät funktionieren sollen.



Hinweis:

Bei einem nicht zulässigen Emissionsgrad (also ε < 20%) wird intern ε = 20% gesetzt. Die Einstellung 00 wird als ε = 100% interpretiert!

7.6 Werkseinstellung bei Auslieferung

Emisionsgrad ε = 100%

Erfassungszeit t₉₀ = 0,00 (entspricht der Eigenzeitkonstanten von ≤ 2 ms)

Analogausgang = 0 ... 20 mA

Betriebsart = online

Wartezeit (für RS485) = 03 Bit

8 Softwareeinstellungen

Über die Schnittstelle kann man entweder per PC über das mitgelieferte PC-Programm *InfraWin* oder mit einem vom Benutzer geschriebenen eigenen Kommunikationsprogramm Daten mit dem Gerät austauschen (siehe Befehlstabelle in **13**, **Datenformat UPP**).

Über Schnittstelle/PC lassen sich erweiterte Steuerungen/Ablesungen vorzunehmen. Die Beschreibungen zu den Einstellungen für Emissionsgrad ϵ , Erfassungszeit t_{90} und Analogausgang 0/4 ... 20 mA sind die gleichen wie sie unter **7**, **Geräteeinstellungen** bereits erläutert sind. Für das Verstellen der Parameter "Emissionsgrad", "Erfassungszeit" und "Analogausgang" über Schnittstelle muss der Betriebsartenschalter im Gerät auf online stehen. Zusätzlich gibt es damit folgende Einstell-/ Ablesemöglichkeiten:

8.1 Löschzeit t_{cl} (integrierter Maximalwertspeicher)

Bei eingeschaltetem Maximalwertspeicher wird immer der höchste, letzte Messwert angezeigt und gespeichert. Der Speicher muss regelmäßig zurückgesetzt werden, damit er durch einen neuen, aktuellen Wert ersetzt werden kann.

Angewendet wird ein solcher Speicher z.B. bei schwankenden Temperaturen, wo die Anzeige sehr "unruhig" ist oder das Messobjekt nur kurz am Messstrahl vorbeigeht. Damit dieser Wert für jedes Messobjekt neu ermittelt werden kann, ist es sinnvoll, den Speicher regelmäßig oder vor der Messung eines neuen Messobjekts zu löschen.

<u> </u>	
OFF	
0,01 s	
:	
25 s	
extern	
auto	
Hold	

Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung:

OFF: Bei "OFF" ist der Maximalwertspeicher ausgeschaltet und der Momentanwert wird gemessen.



0,01...25 s: Wird eine Löschzeit zwischen 0,01 und 25 s gewählt, wird der Maximalwert ermittelt und im

Doppelspeicher festgehalten. Nach der gewählten Zeit wird er wieder gelöscht.

extern: Ein externes Löschen lässt sich über eine eigene Software aktivieren und verwenden (siehe

auch Kap. 13, Datenformat UPP®) oder auch über einen externen Löschkontakt (zum Anschluss siehe 3.1 Pin-Belegung des Pyrometers-Steckverbinders). In diesem Fall wirkt der

Speicher nur als Einfachspeicher, da nur ein Löschmechanismus zur Verfügung steht.

auto: Der Modus "auto" wird für diskontinuierliche Messaufgaben verwendet. Es werden z.B. Objekte

auf einem Förderband transportiert und passieren das Pyrometer nur für einige Sekunden. Dabei soll die Maximaltemperatur von jedem Teil erfasst werden. Im "auto"-Modus wird der Maximalwert so lange gehalten, bis ein neues heißes Objekt in den Messstrahl kommt. Die Temperatur, die als "heiß" erkannt werden soll, ist dabei durch die untere Grenze des Messbereichs definiert. Der gespeicherte Maximalwert wird dann gelöscht, wenn die Temperatur eines neuen heißen Objektes die untere Grenze des Messbereichs oder eingestellten Teilmessbereichs um

1% oder mindestens 2°C überschreitet.

Hold: Die Funktion "*Hold*" ermöglicht das Festhalten des aktuellen Messwertes zu einem beliebigen

Zeitpunkt. Dazu muss ein externer Taster oder Schalter angeschlossen werden (siehe Stecker-Pin J unter 3.1), welcher bei Betätigung den aktuellen Messwert solange hält und speichert, bis

er wieder gelöst wird.

Funktions-Hinweis: Je nach gewählter Einstellung arbeitet der Maximalwertspeicher entweder als *Einfachspeicher* oder als *Doppelspeicher:*

Einfachspeicher: Der *Einfachspeicher* kommt zum tragen, wenn Sie zum Löschen des Speichers *einen* externen Kontakt (gibt *einen* Löschimpuls) angeschlossen haben (beispielsweise zwischen zwei Messobjekten). Dieser Kontakt ist direkt am Pyrometer zwischen Stecker PIN J und K anschließbar. Hierbei nimmt nach jedem Löschimpuls das Gerät immer erst den jeweiligen neuen, aktuellen Messwert an, um sich dann schrittweise dem neuen Maximalwert zu nähern.

Doppelspeicher: Geben Sie die Löschzeiten über die Tasten am Pyrometer bzw. über Schnittstelle oder PC ein, wird automatisch der *Doppelspeicher* benutzt. Es handelt sich dabei um *zwei* Speicher, auf die der jeweils höchste Wert der Messspannung geleitet wird und die immer abwechselnd mit der eingegebenen Taktzeit gelöscht werden, so dass der andere Speicher den Maximalwert noch für eine Zykluszeit behält. Damit wird verhindert, dass die Temperaturanzeige mit der Taktfrequenz einbricht.



Hinweis:

In Verbindung mit dem integrierten *PID-Regler* ist der Einsatz des Maximalwertspeichers nicht sinnvoll. Er sollte deshalb auf "Löschzeit OFF" eingestellt werden. Die Funktion "Löschen extern" ist bei aktivem PID-Regler nicht nutzbar, da der Schaltkontakt (Stecker-Pin J) für die Not-Aus-Schaltung verwendet wird. Sollte der Maximalwertspeicher bei Aktivierung des PID-Reglers auf "Löschen extern" eingestellt sein, wird er automatisch auf "Löschzeit OFF" gesetzt.



Hinweis:

Der Maximalwertspeicher ist der Erfassungszeitfunktion nachgestellt. Dies hat zur Konsequenz, dass:

- Löschzeiten ≤ der eingestellten Erfassungszeit sinnlos sind
- die Löschzeit mind. 3 x größer als die Erfassungszeit sein muss
- nur Maxima mit vollem Maximalwert erfasst werden können, die länger als 3 x Erfassungszeit anliegen.

8.2 Geräteinnentemperatur

Die Geräteinnentemperatur T_{int} kann über die Schnittstelle ausgelesen werden. Sie liegt durch die Erwärmung der Elektronik einige Grad über der Umgebungstemperatur.

8.3 Adresse

Zum Betrieb mehrerer Geräte mit RS485-Schnittstellen ist es nötig, jedem Gerät eine eigene Adresse zuzuweisen, unter der es angesprochen werden kann. Dazu muss zunächst jedes Gerät einzeln mit einer Adresse versehen werden. Danach können alle Geräte angeschlossen werden. Sollen bestimmte Parameter bei allen Geräten gleich-

Einstellungen:	
00	
:	
97	

zeitig verändert werden, so ist das mit der globalen **Adresse 98** möglich (es erfolgt keine Antwort der Geräte). Sollte die Adresse eines Gerätes unbekannt sein, so haben Sie die Möglichkeit, jedes Gerät unabhängig von der eingestellten Adresse mit der globalen **Adresse 99** anzusprechen (nur ein Gerät anschließen).



8.4 Baudrate

Die Übertragungsgeschwindigkeit der seriellen Schnittstelle (in Baud) ist von der Leitungslänge abhängig. Ein Richtwert bei RS232 für 19200 Bd sind: 7 m Leitungslänge, bei RS485: 2 km. Die Baudrate halbiert sich jeweils mit der Verdoppelung der Übertragungsstrecke.

Einstellungen: 1,2 kBd : 38,4 kBd

8.5 Wartezeit (tw)

Beim Betrieb eines Pyrometers über RS485 kann es vorkommen, dass die Verbindung nicht schnell genug ist, um die Antwort des Pyrometers auf einen Befehl des Masters rechtzeitig zu erfassen. In diesem Fall kann eine Mindestwartezeit eingegeben werden, die das Pyrometer wartet, bevor eine Master-Anfrage beantwortet wird (z.B.: tw = 02 bei einer Baudrate von 9600 bedeutet eine Wartezeit von $^2/_{9600}$ sec).

Einstellungen: 00 Bit : 99 Bit

9 Überwachung und Steuerung über Schnittstelle/PC

Im Lieferumfang der Pyrometer ist die Bearbeitungs- und Auswertesoftware *InfraWin* enthalten. Damit haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Funktionen, die das Pyrometer bietet, am PC abzulesen und einzustellen. Zusätzlich lassen sich die Messdaten grafisch und numerisch anzeigen und auswerten.

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die einzelnen Funktionen der Software. Eine Beschreibung der einzelnen Bedienfelder findet sich auch direkt im Hilfemenü von *InfraWin*. Drücken Sie dazu die Taste **F1** oder klicken in der Menüleiste auf das **?**.

Die hier beschriebenen Möglichkeiten beziehen sich auf die Programmversion 4.0. Die jeweils aktuellste Version ist kostenlos als Download von der Homepage **www.lumasenseinc.com** erhältlich.



Hinweis:

Vor Verstellen der Parameter "Emissionsgrad", "Erfassungszeit" und "Analogausgang" über die Software muss der online ⇔ offline -Schalter (DIP-Schalter Nr. 4) im Pyrometer auf "online" geschaltet werden!

9.1 Anschluss des Pyrometers an einen PC

Das Programm *InfraWin* kann ein oder zwei Geräte betreuen. Bei zwei Geräten mit RS232-Schnittstelle müssen zwei PC-Schnittstellen benutzt werden. Zwei Geräte mit RS485 können an der gleichen Schnittstelle parallel betrieben werden, wenn ihre Adressen unterschiedlich eingestellt wurden (siehe **8.3 Adresse**).

9.2 Installation

Zum Installieren wählen Sie das Installations-Programm "setup.exe" von der *InfraWin*-CD und folgen Sie den Anweisungen.

9.3 Programmstart

Nach der Installation und dem ersten Programmstart können Sie eine Sprache wählen (deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch. Die Sprache kann auch später noch geändert werden). Anschließend ist die Startseite mit dem folgenden Startmenü zu sehen:



9.4 Das Menü

Datei öffnen	Öffnen einer gespeicherten Datei
Speichern unter	Speichern der erfassten Messwerte zur späteren Nachbearbeitung
Messung (Farb-Balken)	Messung mit Farbbalkendarstellung
Messung (Online-Grafik)	Messung mit graphischer Darstellung
Pyrometer-Parameter	Einstellung der Geräteparameter
computer (COM, Adr)	Wahl der Schnittstelle, Baudrate und der Pyrometer-Adresse (bei RS485)
PC-Aufnahmerate	Zeitwerte zwischen den Messwertabfragen
1 Anzahl Pyrometer	Anzahl der angeschlossenen Geräte (maximal zwei)
Ausgabe Tabelle	Auswertung der gemessenen oder gespeicherten Werte in Tabellenform
Ausgabe Grafik	Auswertung gemessener oder gespeicherter Werte in einer Grafik
Ausgabe .TXT-Datei	Auswertung gemessener oder gespeicherter Werte in einer Text-Datei
Berechne Messfeld	Berechnet Messfelddurchmesser bei verschiedenen Messabständen
PI 6000 Regler	Nur wenn verfügbar: Steuerung des Programmreglers PI 6000

9.5 Vorbereitung



Bevor das Programm benutzt wird, ist zunächst unter **Computer** die Schnittstelle auszuwählen, mit der das Pyrometer verbunden ist. Beim Anschluss von 2 Pyrometer mit RS232-Schnittstelle müssen auch 2 Schnittstellen ausgewählt werden.

9.6 Anzahl Pyrometer



Durch Anklicken von "Anzahl der Geräte" wechselt *InfraWin* auf die Anzeige von 1 oder 2 Geräten. Sind 2 Geräte ausgewählt, so stellt *InfraWin* jeweils 2 Fenster zur Eingabe oder Auswertung dar.

9.7 Grundeinstellungen



Unter **Pyrometer-Parameter** können alle voreingestellten Werte ausgelesen oder ggf. verändert werden.

Beschreibungen zu den Eingabemöglichkeiten finden sich in den Kapiteln **7** und **8**.


Wählen Sie in dem jeweiligen Listenfeld den für Sie in Frage kommenden Parameter aus, die aktuelle Einstellung des Gerätes wird angezeigt.

Hinweise:

- Der Grundmessbereich gibt den Gesamtmessbereich des Pyrometers an, wird automatisch angezeigt und kann nicht geändert werden.
- Unter "Material haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Materialien mit den dazugehörigen Emissionsgraden einzugeben und aus der Liste jederzeit wieder aufzurufen.
- Wählen Sie, ob die Temperaturangaben in °C (Celsius) oder °F (Fahrenheit) angezeigt werden sollen.
- Bei Geräten mit Laserpilotlicht erscheint ein Symbol (*) mit der Möglichkeit, dieses hier ein- bzw. auszuschalten.

Ein Klick auf Laserpilotlicht-Symbol schaltet das Laserpilotlicht ein, nach erneutem Klick oder nach ca. 2 min wird es wieder ausgeschaltet.

• Bei Modellen mit integriertem Farb-Kamera-Modul als Visiereinrichtung ist anstelle des Laserpilotlichtsymbols ein TV-Symbol zu sehen (), mit dem sich ein Fenster für die erweiterten Einstellungen öffnet.





• Die Modelle IS 5-C und IGA 5-C sind mit einem zusätzlichen PID-Regler ausgestattet. Die Regler-Einstellungen können durch aktivieren des PID-Symbols aktiviert werden ([PID]).

Mit den Öffnen- / Speichern-Feldern lassen sich eigene Pyrometer-Konfigurationen aufrufen sowie abspeichern.



"1 Messung" zeigt für etwa eine Sekunde im Fenster der Pyrometer-Parameter die aktuelle Messtemperatur an.



"Test" öffnet ein Fenster, das die direkte Kommunikation mit dem Pyrometer über die Schnittstellenbefehle ermöglicht (siehe Kap. 13, Datenformat UPP®).

Nach Eingabe eines Schnittstellenbefehls (00 ist die voreingestellte Geräteadresse, "ms" ist z.B. der Befehl "Messwert abfragen") und einem Klick auf "Senden" öffnet sich das hier abgebildete Fenster.

Hier ist bereits die Antwort des Pyrometers in $^{1}/_{10}$ °C zu sehen. Die aktuelle Messtemperatur



beträgt in diesem Fall 323,2°C ("Len" bezeichnet die Länge des zurückgegebenen Datenstrings inklusive des Carriage Return (Chr(13))).


Im unteren Teil des Fensters besteht die Möglichkeit, die Verbindung mit der zuvor eingestellten Baudrate zu überprüfen. Der Befehl wurde 500 x mit 19200 Baud gesendet, hat 4,5 sec dafür benötigt und keine Übertragungsfehler gemeldet.

9.8 Konfiguration der Anzeige des TV-Bildschirms



Das Videobild mit den möglichen Anzeigeoptionen kann hier konfiguriert werden (nur Modelle mit integriertem Farb-Kamera-Modul).

- Text: Eingabe eines max. 12 Zeichen langen Textes, z.B. Messstelle07
- Seriennummer: anstelle des Textes lässt sich die Geräte-Seriennummer automatisch anzeigen
- Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Datums
- Helligkeit: Auswahl der Helligkeitsanpassung des Videobildes, automatisch oder manuell



Das Videobild wird zum Ausrichten des Pyrometers auf das Messobjekt benutzt und stellt folgendes dar:

- · Messobjekt und dessen Umgebung
- Messfeldmarkierung
- Aktuelle Messtemperatur
- Eingestellter Emissionsgrad des Pyrometers
- Aktuelle Uhrzeit und Datum
- · Text oder Seriennummer

Hinweis: Die Darstellung der Uhrzeit (12 oder 24 Stunden-Anzeige) ist abhängig von der Einstellung der Temperatureinheit des Pyrometers:

24-Stunden-Darstellung bei Einstellung auf °C oder 12-Stunden-Darstellung mit den Zusätzen "am" und "pm" bei Einstellung auf °F.





9.8.1 Der PID-Regler

Die Pyrometer IS 5-C, IS5-LO-C, IGA 5-C und IGA 5-LO-C sind zur automatischen Steuerung und Überwachung eines Prozessablaufes mit einem integrierten PID-Regler ausgestattet. Dieser vergleicht die aktuelle Messtemperatur des Pyrometers (den Istwert) mit einer Sollwerttemperatur und errechnet aus dieser Differenz ein Steuersignal, das über den Analogausgang (anstelle des Temperaturausgangs) mit 0 oder 4 ... 20 mA ausgegeben wird. Der Regler arbeitet sehr schnell und aktualisiert das Signal mit der Erfassungszeit des Pyrometers (≤ 2 ms). Mit Hilfe des integrierten Selbstabgleich-Algorithmus (self-tuning) lassen sich automatisch gut angenäherte Werte für die Regleranteile P, I und D ermitteln. Die Aktivierung/Deaktivierung des Reglers sowie die Einstellung der Regelparameter erfolgen über Schnittstelle und Software.

Starten Sie das Eingabe-Fenster, indem Sie im Fenster der Pyrometer-Parameter auf "PID" klicken:


Analog-Ausgang:

Stellgröße (regeln EIN) aktiviert die Reglerfunktionen. Unter *Temperatur* (regeln AUS) ist der Regler ausgeschaltet.

Sollwert:

Der gewünschte Sollwert ist frei in den Grenzen des eingestellten Messbereiches wählbar.

Proportionalband X_p (0,0... 1000%):
 Eine Differenz zwischen Soll- und Istwert erzeugt ein dazu proportionales Signal im Ausgang des Pyrometers. Dieses Signal kann um einen Faktor verstärkt (X_p < 100% bzw. K_p > 1) oder abgeschwächt werden (Xp > 100% bzw. Kp < 1),wobei die Verstärkung K_p = 100% / X_p ist. Wird das Proportionalband mit 0% angegeben (Verstärkung = ∞), arbeitet der Regler als 2-Punkt-Regler.



• Integralzeit T_i:

Bei Auftreten einer Sollwertabweichung wird der Analogausgang solange mit einer sich über die Zeit ändernden Stellgröße beaufschlagt, bis die Sollwertabgleichung = null ist. Die Integralzeit kann in 2 Formaten angegeben werden: Klicken Sie auf *min:s*, für den Bereich von 0,00 s bis 99,99 s oder Klicken Sie auf s, für den Bereich von 0:01 min bis 99:99 min. Im ersten Fall erfolgt eine Aktualisierung des Integralfehlers alle 10 ms, im zweiten Fall jede Sekunde. Mit Ti = 0 wird kein I-Anteil berechnet.

• Differenzialzeit T_d:

Die Differenzialzeit sorgt für ein sprunghaftes Ansteigen der Anfangsamplitude. Die Differentialzeit kann in 2 Formaten angegeben werden: Im Bereich von 0,00 s bis 99,99 s oder von 0:01 min bis 99:99 min. Die Aktualisierung des Differenzialanteils erfolgt im Zeitraster der eingestellten Zeit. T_d = 0 berechnet keinen D-Anteil.

• Stellgrößenbegrenzung Y_{max} (±0.1 ... ±100%):

Das Ausgangssignal (die auszugebende Stellgröße Y_s) kann auf einen Maximalwert < 100% begrenzt werden. Eine negative Vorgabe der Stellgrößenbegrenzung ergibt eine Umkehr der Wirkungsrichtung. Im Falle des 2-Punktreglers bedeutet z.B.:

 Y_{max} = +80%: (Istwert > Sollwert) \rightarrow Stellausgang Y_s = 0% (Istwert < Sollwert) \rightarrow Stellausgang Y_s = 80% (Istwert > Sollwert) \rightarrow Stellausgang Y_s = 80% (Istwert < Sollwert) \rightarrow Stellausgang Y_s = 0%

Übernehmen:

Klicken Sie auf Übernehmen, um die unter "Neu" eingegebenen Werte in das Pyrometer zu übernehmen.

• Übernehmen + Self Tune:

Klicken Sie auf Übernehmen + Self Tune, um die eingegebenen Daten zu übernehmen und damit gleichzeitig den automatischen Selbstabgleich-Algorithmus zu starten.

Stop:

Stellen Sie fest, dass die Temperatur außer Kontrolle gerät, lässt sich mit Hilfe der Stop-Taste der gesamte Self-Tuning-Vorgang abbrechen.

Ausgang Y:

Wird der Ausgang Y auf "manu." gestellt, so kann der Stellgrößenausgang manuell direkt angesteuert werden. In diesem Fall hat die Balkenanzeige auf der rechten Seite die Funktion eines Schiebereglers, sodass bei Veränderungen der Temperaturverlauf direkt beobachtet werden können.



9.8.2 Self-Tuning-Algorithmus

Während des Anfahrens des Sollwertes kann durch den Regler gesteuert die Ermittlung der Reglerparameter Xp, Ti und Td erfolgen. Die ermittelten Parameter bewirken im Normalfall ein Erreichen des Sollwertes ohne wesentliches Über-/Unterschwingen. Der self-tuning-Algorithmus wird vom Gerät nur ausgeführt, wenn eine Soll-Istwert-Differenz von > 5% (des eingeschränkten Teilmessbereiches) besteht. Dabei wird die größtmögliche Stellgröße ausgegeben (bzw. 0%, wenn Istwert > Sollwert). Nach Erreichen des halben Weges zum Sollwert erfolgt eine Stellgrößenumkehr. Die darauf folgende Schwingung wird zur Ermittlung der Reglerparameter herangezogen. Die ermittelten Parameter werden vom Regler übernommen und zum weiteren Anfahren des Sollwertes genutzt.

Bei Soll-Istwert-Differenzen > 15% des Messbereiches kann es notwendig sein, den Self-Tuning-Prozess zu staffeln, da ansonsten die nach dem "halben Weg" ermittelten Parameter zu wenig den Bedingungen am gewünschten Sollwert entsprechen. Hierzu wird erst ein Sollwert angefahren, der ca. 10% vom gewünschten Sollwert entfernt liegt, um dann in einem zweiten Schritt den Self-Tuning-Algorithmus zum gewünschtem Sollwert zu starten.

Problematisch sind grundsätzlich Regelstrecken, bei denen z.B. die Abkühlzeitkonstante im starken Gegensatz zur Aufheizzeitkonstante steht. So wird beispielsweise in vielen Fällen mit elektrischen Heizpatronen ein Metallblock mit großer Wärmekapazität beheizt. Eine Wärmeabfuhr ist nur durch die Wärmeabstrahlung des Blocks gegeben. In diesem Fall wird auch der Self-Tuning-Algorithmus nur unbefriedigende Ergebnisse liefern. Es ist dann notwendig, die Stellgrößenbegrenzung zu reduzieren, um ein Überschwingen der Temperatur zu verhindern.

9.9 Messung (Farb-Balken)



Dieses Fenster stellt dar:

- Aktuelle Messtemperatur, graphisch als Farb-Balken-Darstellung und numerisch
- Messbereich bzw. eingestellter Teilmessbereich
- Dateigröße und Anzahl der gemessenen Werte der aktuellen Messung
- Emissionsgrad ε
- Die aktuelle Geräteinnentemperatur (T_{int})
- Minimal- (T_{min}) und Maximalwerte (T_{max})
- Temperaturbereiche der eingestellten Grenzkontakte

Der Farbbalken zeigt den Messbereich oder eingegebenen Teilmessbereich an. Durch Eingabe von Temperaturwerten in den weißen Feldern rechts und links vom Farbbalken oder durch Verschieben der danebenliegenden Striche mit der Maus können Grenzen für den Farbwechsel des Balkens eingestellt werden. Mit verändern dieser Werte werden gleichzeitig die Werte für die Grenzkontakte S1 und S2 verändert (siehe 3.1, Pin-Belegung der Pyrometer-Steckverbinders). Bei Temperaturen innerhalb der beiden Grenzen wird der Balken grün dargestellt, außerhalb rot.

Das Laserpilotlicht PL (kann hier ebenfalls ein- oder ausgeschaltet werden.


Emi: AutoFind: Zusätzlich befindet sich in dem Fenster ein Eingabefeld für den Emissionsgrad ε . Wird der Emissionsgrad verändert, so kann eine damit verbundene Temperaturänderung direkt abgelesen werden.

Gerät 1

100.0

Für den Fall, dass die wahre Temperatur des Messobjekts bekannt sein sollte, kann mit der Funktion "Emi: AutoFind" der Emissionsgrad des Messobjekts berechnet werden:

- Mit dem aktuell eingestellten Emissionsgrad (in diesem Bsp. 100%) wird eine Messtemperatur angezeigt (hier: 824°C).
- Durch Drücken von "Emi: Autofind" wird ein Fenster geöffnet, das die Eingabe der "wahren" Temperatur ermöglicht.
- Nach Eingabe und Bestätigung der Temperatureingabe mit "OK" berechnet *InfraWin* den Emissionsgrad, der sich mit der neuen Temperatur ergibt. Dieser wird sofort angezeigt und direkt für die weitere Temperaturmessung verwendet.







9.10 Messung (Online-Grafik)




Dieses Fenster stellt dar:

- Temperatur als grafische Darstellung
- Aktuelle Messtemperatur
- Anzahl der gemessenen Werte sowie die Dateigröße der aktuellen Messung

Das hier dargestellte Beispiel zeigt den Ausschnitt einer Messung über den Zeitraum von etwa 10 s bei einem Messbereich von 300 - 1000°C und der aktuellen Temperatur von 573,3°C. Das Laserpilotlicht kann ein- oder ausgeschaltet werden, wenn das Pyrometer damit ausgestattet ist.

- Mit "Zone markieren" kann ein Temperaturbereich zum leichteren Erkennen farbig markiert werden.
- Mit "Schwellwert" kann eine Temperatur eingegeben werden, ober- oder unterhalb der keine Messwerte mehr aufgezeichnet werden. Die Größe der gespeicherten Datei lässt sich so kleiner halten.
- "Graphik-Grenzen" grenzt die Darstellung des Temperaturbereichs auf den benötigten Bereich ein.





Hinweis:

Bei Aufruf von einer der Messungen Online-Grafik oder Farb-Balken werden die Messdaten automatisch gespeichert unter der Bezeichnung *standard.i12*. Sollen die Daten später zur Nachbearbeitung zur Verfügung stehen, bietet es sich an, die Datei in einer anderen .i12-Datei zu speichern, da der erneute Beginn einer Messung die Werte der alten Messung überschreibt.


Dateien aus älteren Programmversionen mit der Endung .i10 lassen sich öffnen und als .i12 abspeichern.

9.11 Ausgabe Tabelle (Auswertung)



Hier werden die gemessenen Temperaturwerte zur nachträglichen Auswertung oder Analyse numerisch aufgelistet.

Da während der kleinsten Zeiteinheit von 1 s mehrere Daten anfallen können, gibt es noch eine zweite Zeitangabe, die die Zeit in sec. nach Mitternacht (0:00 h) angibt. Die Menge der Daten hängt davon ab, wie häufig eine Messung durchgeführt wird (Eingabe unter 9.13 PC-Aufnahmerate). Mit der Menge der Daten wächst auch der Speicherbedarf, der nötig ist, um die Datei zu speichern. Um Platz zu sparen, sind die Daten in .i12-Dateien binär codiert abgelegt.



9.12 Ausgabe .TXT-Datei (Auswertung)



Die gleiche Datei, wie unter "Ausgabe Tabelle" lässt sich umwandeln in eine Text-Datei, die sich z.B. unter EXCEL einfach öffnen lässt. EXCEL formatiert die Spalten mit den Standard-Importeinstellungen (Tabulator als Trennzeichen) automatisch richtig.




9.12.1 Ausgabe Grafik



In der Grafik-Ausgabe wird die Kurve des Temperaturverlaufs über der Zeit im relevanten Messbereich dargestellt.

Zusätzlich sind auf der rechten Seite des Fensters die der Messung zugrundeliegenden Daten, sowie die Uhrzeit und Temperatur an der Stelle der senkrechten, mit der Maus verschiebbaren Cursor-Linie zu sehen.

Bei Aufruf der Grafik-Ausgabe werden zunächst alle gespeicherten Daten im Grafikfenster angezeigt. Überschreitet die Datenmenge eine vernünftig darzustellende Größe, so haben Sie die Möglichkeit, nach Drücken der Taste "Zoom" mit der Maus einen Teilausschnitt zu wählen (wie der dargestellte Ausschnitt im Beispiel). Unter "Gesamt" können Sie dann wieder die gesamte Kurve der Messung darstellen.






Hinweis:

Die jeweils letzte Messung wird in der Datei *standard.i12* gespeichert und beim Öffnen von **Tabelle** oder **Grafik-Ausgabe** automatisch in diese hineingeladen. Wurde zuvor mit **Datei öffnen** eine andere Datei geladen, so wird diese geöffnet und die bisherige *standard.i12* überschrieben.

9.13 PC-Aufnahmerate (Zeitintervall zwischen zwei Messungen)




Mit dieser Eingabe wird ein Zeitintervall festegelegt, nach dem jeweils ein Messwert auf dem Rechner gespeichert wird. Je größer das Zeitintervall ist, desto kleiner bleibt die gespeicherte Datei. Diese Funktion wird hauptsächlich für Langzeitversuche eingesetzt.



9.14 Messfeld-Rechner



Nach Eingabe der Apertur und des Nenn-Messfelddurchmessers lassen sich durch einfache Eingabe Zwischenwerte des Messfelddurchmessers bei verschiedenen Messabständen einer Festoptik berechnen.



10 Transport, Verpackung, Lagerung

Das Gerät kann durch unsachgemäßen Transport beschädigt oder zerstört werden. Steht die Originalverpackung nicht mehr zur Verfügung, ist zum Transport des Gerätes ein mit stoßdämpfendem PE-Material ausgelegter Karton zu verwenden. Bei Überseeversand oder längerer Lagerung in hoher Luftfeuchtigkeit sollte das Gerät durch eine verschweißte Folie gegen Feuchtigkeit geschützt werden (evtl. Silicagel beilegen). Die Pyrometer sind für eine Lagertemperatur von -20 ... 70°C ausgelegt. Die Lagerung des Pyrometers über oder unter dieser Temperatur kann zu Beschädigung oder Fehlfunktionen führen.



11 Wartung

11.1 Sicherheit

Vorsicht bei Wartungsarbeiten am Pyrometer. Ist das Pyrometer in laufende Prozesse einer Anlage integriert, so sollte diese gegebenenfalls ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Danach kann die Wartungsarbeit am Pyrometer durchgeführt werden.

11.2 Optik

Das Gerät besitzt keine Teile, die einer Wartung unterliegen, nur die Linse muss zur einwandfreien Messung in sauberem Zustand gehalten werden. Bei Verschmutzung kann die Linse mit einem weichen Tuch in Verbindung mit Spiritus gereinigt werden. Es können auch handelübliche Brillen- oder Foto-Objektiv-Reinigungstücher verwendet werden (keine säurehaltigen Mittel oder Lösungsmittel verwenden).

12 Fehlerdiagnose

Bevor das Pyrometer zur Reparatur eingesendet werden muss, können Sie versuchen, zunächst den Fehler anhand der nachfolgenden Liste zu erkennen und zu beheben.

Temperaturanzeige zu niedrig

- Pyrometer falsch auf das Messobjekt ausgerichtet
 - ⇒ Neu ausrichten, um maximales Temperatursignal zu erreichen (siehe 5, 6)
- Messobjekt ist kleiner, als Messfeld
 - ⇒ Messabstand überprüfen, kleinstes Messfeld ist bei Nennmessabstand (siehe 6)
- Messobjekt befindet sich nicht ständig im Messfeld
 - ⇒ Aktivieren des Maximalwertspeichers (siehe 8.1)
- · Emissionsgrad ist zu hoch eingestellt.
 - ⇒ Emissionsgrad auf niedrigeren Wert entsprechend des Materials korrigieren (siehe 7.5)
- Optik verschmutzt
 - ⇒ Optik reinigen (siehe 11.2)

Temperaturanzeige zu hoch

- Emissionsgrad ist zu niedrig eingestellt.
 - ⇒ Emissionsgrad auf höheren Wert entsprechend des Materials korrigieren (siehe 7.5)
- Die Messung wird durch Reflektionen von heißen Anlagenteilen beeinflusst
 - ⇒ Mit mechanischer Vorrichtung Störstrahlung abschirmen

Messfehler

- Angezeigte Temperatur wird im Laufe der Zeit niedriger, vermutlich Verschmutzung der Optik
 - ⇒ Optik reinigen. Verwendung des Luftspülvorsatzes empfohlen (siehe 11.2, 4.1)
- Angezeigte Temperatur wird trotz Luftspülvorsatz im Laufe der Zeit niedriger, vermutlich schmutzige Druckluft oder Druckluftausfall
 - ⇒ Optik reinigen und saubere, ölfreie und trockene Luft verwenden
- Sicht auf Messobjekt ist durch Staub oder Wasserdampf getrübt
 - $\Rightarrow \hbox{Pyrometer position \"{a}ndern, mit freier Sicht zum Messobjekt (ggf. \,Quotienten-Pyrometer verwenden)}$
- Messfehler infolge HF-Störungen.
 - ⇒ Abschirmung falsch angeschlossen, gemäß Kapitel 3 anschließen
- Gerät überhitzt
 - ⇒ Kühlvorrichtung mit Luft- oder Wasserkühlung verwenden (siehe 4.1)
- Schwankende Temperaturanzeige, wahrscheinlicht durch Änderung des Emissionsgrades
 - $\Rightarrow {\sf Falscher\ Pyrometertyp,\ Quotientenpyrometer\ verwenden}.$

Laserpilotlicht

- Laserpilotlicht funktioniert nicht mehr, maximale Geräteinnentemperatur überschritten
 - ⇒ Kühlvorrichtung mit Luft- oder Wasserkühlung verwenden (siehe 4.1)



13 Datenformat UPP® (Universelles Pyrometer-Protokoll)



Hinweis:

Vor Verstellen der Parameter "Emissionsgrad", "Erfassungszeit setzen" und "Analogausgang setzen" über die Software muss der online ⇔ offline-Schalter (DIP-Schalter Nr. 4) im Pyrometer auf online geschaltet werden!

Über Schnittstelle lassen sich mit einem geeignetem Kommunikationsprogramm oder über das Test-Eingabefeld in der Software *InfraWin* (siehe **9.7 Grundeinstellungen** → **Test)** Befehle direkt mit dem Pyrometer austauschen.

Der Datenaustausch erfolgt im ASCII-Format mit folgenden Übertragungsparametern:

Das Datenformat ist 8 Datenbit, 1 Stopbit, gerade Parität (8,1,e)

Das Gerät antwortet bei Befehlseingabe mit: Ausgabe (z.B. dem Messwert) + CR (**C**arriage **R**eturn, ASCII 13), bei reinen Eingabebefehlen mit "ok" + CR.

Jeder Befehl beginnt mit der 2-stelligen Geräte-Adresse AA (z.B. "00").

Darauf folgen 2 kleine Buchstaben (z.B. "em" für Emissionsgrad) gefolgt von ggf. erforderlichen ASCII-Parametern "X" und CR als Abschluss. Wird dieser Parameter "X" weggelassen, so gibt das Gerät den momentan eingestellten Parameter zurück. Ein "?" nach den 2 kleinen Buchstaben gibt die jeweiligen Grenzen aus (nur bei Parametrierbefehlen, nicht bei Abfragebefehlen).

Bsp: Eingabe: "00em" + <CR>

Es wird der eingestellte Emissionsgrad des Gerätes mit der Adresse 00 zurückgegeben

Antwort: "0970" + <CR> bedeutet Emissionsgrad = 0,970 oder 97,0%

Beschreibung		Befehl	Parameter		
Messwert lesen:		AAms	Antwort: DDDDD (in °C oder °F mit einer Nachkommastelle)		
			5 Dezimalstellen (88880 = Overflow; 80000 = Laser an)		
Messwert mehrfach lesen: AAmsXX		AAmsXXX	XXX = 000 999 (automatische Wiederholung des ms-Befehls)		
Grundmessbereich lesen:		AAmb	Antwort: XXXXYYYY		
			2 x 4 Hexdigit für MBA und MBE (°C oder °F)		
Teilmessbereich lesen:		AAme	Antwort: XXXXYYYY		
			2 x 4 Hexdigit für MBA und MBE (°C oder °F)		
Teilmessbereich		AAm1XXXXYYYY	XXXXYYYY = 2 x 4 Hexdigit für MBA und MBE (°C oder °F)		
setzen:	2.	AAm2	AAm2 übernimmt die Änderung (Autoreset)		
Analogausgang:		AAasX	X = 0;1 0 = 0 20 mA; 1 = 4 20 mA		
Erfassungszeit:		AAezX	X = 0 6 0 = Eigenzeitkonstante des Gerätes (≤ 2 ms)		
			1 = 0,01 s 2 = 0,05 s 3 = 0,25 s		
			4 = 1,00 s 5 = 3,00 s 6 = 9,99 s		
Emissionsgrad:		AAemXX	$XX = 20 \dots 99 (\epsilon = 0.20 \dots 0.99) XX = 00 \epsilon = 1.00$		
		AAemXXXX	XXXX = 0200 1000 (intern auf 2 Nachkommastellen gerundet)		
Löschzeiten des		AAlzX	X = 0 8 0 = AUS		
Maximalwertspeichers:			1 = 0,01 s		
			5 = 5,00 s 6 = 25,0 s 8 = AUTO		
Esterna l'achen des			7 = EXTERN (nicht nutzbar bei int. PID-Regler ⇒ wirkt dann wie AUS) Simulation eines externen Löschkontaktes, nur wenn Löschzeit auf		
	Externes Löschen des AAlx				
Maximalwertspeichers: Adresse:		AAgaXX	EXTERN gesetzt. Nicht nutzbar bei integriertem PID- Regler. XX = 00 97 (Autoreset)		
Baudrate:		AAbrX	X = 0 5 0 = 1200 Bd 5 = 38,4 kBd (Autoreset)		
Wartezeit:		AAtwXX	XX = 00 99 (dezimal)		
Temperaturanzeige °C/	/° ⊏ ∙	AAfhX	X = 0 (Anzeige in °C); X = 1 (Anzeige in °F)		
Gerätetemperatur leser		Aagt	Antwort: DD 2 Dezimalstellen (00 98 in °C)		
Geratetemperatur iesen.		Aagi	Antwort: DDD 3 Dezimalstellen (00 98 in °F)		
Max. Gerätetemp. leser	n.	AAtm	Antwort: DD immer in °C (50 98°C) (< 50°C erfolgt keine Aufzeichnung)		
Parameter lesen:	•	AApa	Antwort: 11-stellig dezimal		
T didiniotor locon.		, o .pa	DD: Emissionsgrad (vgl. em)		
			D: Erfassungszeit (vgl. ez)		
			D: Löschzeit (vgl. lz)		
			D: Stromausgang (vgl. as)		
			DD: Gerätetemperatur (vgl. gt, immer in °C!)		
			DD: Geräteadresse. (vgl. ga)		
			4.: Baudrate (vgl. ga)		
			0: immer 0		
Laserpilotlicht:		AAlaX	X = 0;1 (dezimal) 0 = Pilotlicht ausschalten		
Laserpilotiicnt: AAlax		AAIAA	1 = Pilotlicht einschalten		
			i – i ilotilott citiscitaticit		



Gerätetyp /Softwareversion:	AAve	Antwort: VVMMJJ VV = 51 (IS 5; IS 5-LO) VV = 52 (IGA 5; IGA 5-LO) MM = Monat JJ = Jahr der Softwareversion
Gerätenummer:	AAsn	Antwort: 0DDDD 5-stellig dezimal
Bestellnummer:	AAbn	Antwort: XXXXXX 6-stellig hexadezimal
		z.B.: 3ADACC = 3 857 100 (IS 5 MB 18)

Erweitertes Datenprotokoll für Video-Modul

Video-Status lesen:	AAos	Antwort: XX Hexadezimal-Byte			
		(Bits 6, 5 und 3 unbelegt)			
		Bit 7 = 1 Keine Uhr/Datum implementiert			
		Bit 4 = 1 Datum/Uhr hatte Unterspannungsfehler			
		Bit 2 = 1 Datum wird angezeigt			
		Bit 1 = 1 Uhr wird angezeigt			
		Bit 0 = 1 Usertext			
		= 0 Gerätenummer wird angezeigt			
User-Text:	AAox	Antwort: "XXXXXXXXXXXX" ASCII-Zeichen mit "" begrenzt			
	AAox_	_ = Leerzeichen → löscht Bit 0 in Video-Status (Autoreset!)			
	AaoxTTTT	TTTT Usertext mit max. 12 ASCII, setzt Bit 0 in Video-Status (Autoreset!)			
Uhrzeit:	AAot	Antwort: Uhrzeit in Format: HHMMSS (6 ASCII-Zeichen)			
	AAotX	X = '0' oder = '1' Uhrzeiteinblendung aus/an (Autoreset!)			
	AAotHHMMSS	Uhrzeit setzen auf HHMMSS (Autoreset!)			
Datum:	AAoj	Antwort: Datum in Format: TTMMJJ (6 ASCII-Zeichen)			
	AAojX	X = '0' oder = 1' Datumseinblendung aus/an (Autoreset!)			
	AAojTTMMJJ	Datum setzen auf TTMMJJ (Autoreset!)			

Befehle für den integrierten PID-Regler

Sollwerttemperatur:	AAXsXXXX	XXXX = 4 Hexdigit für Sollwert (°C x 10) innerhalb des aktuellen eingeschränkten Messbereiches
Proportionalband: ("Verstärkung" = 100% / Xp)	AAXpXXXX	XXXX = 4 Hexdigit für 0001 2710 entspricht 0,1 1000,0% Sonderfall: XXXX = 0000 → Verst. ∞ (2-Punkt-Regler) XXXX = 8000 → kein Proportionalteil
Integralzeitkonstante:	AATiXX:XX	Ti-Zeit in Format min:sec XX:XX entspricht 00:01 99:99
	AATiXX.XX oder XX,XX	Berechnung alle sec Ti-Zeit in Format XX.XX sec entspricht 00.01 99.99 Berechnung alle 10 ms Sonderfall: 00:00 oder 00.00 schaltet I-Anteil aus
Differenzial- zeitkonstante:	AATdXX:XX AATdXX:XX oder XX,XX	Td-Zeit in Format min:sec XX:XX entspricht 00:01 99:99 Berechnung erfolgt im Intervall der Td-Zeit Td-Zeit in Format XX:XX sec entspricht 00:01 99:99 Berechnung erfolgt im Abstand der Td-Zeit Sonderfall: 00:00 oder 00:00 schaltet D-Anteil aus
Stellgrößenbegrenzung:	AAYxXXXX	XXXX = 4 Hexdigit für 0001 03E8 entspricht 0,1 100,0% Für inverse Stellrichtung Wert negieren FFFF FC18
Stellgröße lesen:	AAYs	Antwort: 0000 03E8 entspricht 0 100,0% Automatikbetrieb 8000 83E8 entspricht 0 100,0% Handbetrieb
Stellgröße setzen:	AAYsXXXX	XXXX = Hexadezimal für 0000 03E8 entspricht 0 100,0% (erzwingt Handbetrieb!)
Reset	AAYsX	X <> 0 setzt wieder Automatikbetrieb. Letzte Stellgröße wird zum Anfangswert für das I-Glied
Stellgröße und Istwert lesen:	AAYi	Antwort: XXXXYYYY XXXX Stellgröße (vgl. Ys) YYYY Istwert (vgl. Xs)
Reglerparameter lesen:	AARp	Antwort: DDDDDXXXXII:IIDD:DDYYYY mit: DDDDD Sollwert (°C x 10) dezimal XXXX Proportionalband (vgl. Xp) II:II oder II.II Nachstellzeit (vgl. Ti) DD:DD oder DD.DD Verzugszeit (vgl. Td) YYYY max. Stellgröße (vgl. Yx)
Reglerstatus lesen:	AARs	Antwort: XXXX Hexadezimal-Byte Bit 15 = 1 Regler aktiv Bit 8 14 unbenutzt Bit 4 7 = 1 interne Verwendung



		Bit 3 = 1 Td = 0 → kein D-Anteil	
		Bit 5 = 1 Id = 0 7 kein D-Anten	
		Bit 2 = 1 Ti unendlich → kein I-Anteil	
		Bit 1 = 1 Verstärkung = 0 → kein P-Anteil	
		Bit 0 = 1 Verstärkung ∞ → 2-Punkt-Regler	
	AARsX	X = 0 oder 1 → deaktiviert / aktiviert Reglerbetriebsart	
Self-Tuning starten:	AARt	Startet self-tuning Algorithmus	
	AARtXXXX	XXXX neuer Sollwert (vgl. Xs) und self-tuning-Start	

Hinweis: PID-Regler: bei °F-Einstellung:

 X_s Solltemperatur in °F x 10 R_p Sollwert wird in °F x 10 ausgegeben Y_i Stellgröße und Istwert lesen, Istwert in °F x 10 R_t Self tuning mit Sollwertübergabe in °F x 10

Hinweis: Mit dem Buchstaben "I" ist das kleine "L" gemeint.

Ergänzender Hinweis zur RS485-Schnittstelle:

Anforderung an das Master-System bei Halb-Duplex-Betrieb:

- 1. Nach einer Anfrage ist der Bus innerhalb einer Übertragungszeit von 3 Bits Freizuschalten (einige ältere Interfaces sind dafür nicht schnell genug).
- 2. Die Antwort des Pyrometers erfolgt spätestens nach 5 ms.
- 3. Erfolgt keine Antwort, so liegt ein Parity- oder Syntaxfehler vor und die Anfrage muss wiederholt werden. Der Master muss nach Erhalt der Antwort mindestens 1,5 ms warten, bis ein neuer Befehl abgesetzt werden kann.

14 Bestellnummern

14.1 Bestellnummern Geräte

IS 5; IGA 5

Gerätetyp	Messbereich	Pilotlicht,	Durchblick-	Pilotlicht,	Durchblick-
		RS232	visier, RS232	RS485	visier, RS485
IS 5	MB 20: 600 2000°C	3 857 150	3 857 170	3 857 160	3 857 180
IS 5	MB 25: 800 2500°C	3 857 200	3 857 220	3 857 210	3 857 230
IS 5	MB 30: 1000 3000°C	3 857 250	3 857 270	3 857 260	3 857 280
IGA 5	MB 18: 350 1800°C	3 857 400	3 857 420	3 857 410	3 857 430
IGA 5	MB 20: 250 2000°C	3 857 350	3 857 370	3 857 360	3 857 380
IGA 5	MB 25: 400 2500°C	3 857 450	3 857 470	3 857 460	3 857 480
IGA 5	MB 30: 500 3000°C	3 857 920	3 857 940	3 857 930	3 857 950

IS 5-C; IGA 5-C (mit PID-Regler)

Gerätetyp	Messbereich	Pilotlicht, RS232	Durchblick- visier, RS232	Pilotlicht, RS485	Durchblick- visier, RS485
IS 5-C	MB 20: 600 2000°C	3 851 150	3 851 170	3 851 160	3 851 180
IS 5-C	MB 25: 800 2500°C	3 851 200	3 851 220	3 851 210	3 851 230
IS 5-C	MB 30: 1000 3000°C	3 851 250	3 851 270	3 851 260	3 851 280
IGA 5-C	MB 18: 350 1800°C	3 851 400	3 851 420	3 851 410	3 851 430
IGA 5-C	MB 20: 250 2000°C	3 851 350	3 851 370	3 851 360	3 851 380
IGA 5-C	MB 25: 400 2500°C	3 851 450	3 851 470	3 851 460	3 851 480
IGA 5-C	MB 30: 500 3000°C	3 851 920	3 851 940	3 851 930	3 851 950

IS 5-TV; IGA 5-TV (mit Video-Modul)

Gerätetyp	Messbe	reich	RS232	RS485
IS 5-TV	MB 20:	600 2000°C	3 847 150	3 847 160
IS 5-TV	MB 25:	800 2500°C	3 847 200	3 847 210
IS 5-TV	MB 30:	1000 3000°C	3 847 250	3 847 260
IGA 5-TV	MB 18:	350 1800°C	3 847 400	3 847 410
IGA 5-TV	MB 20:	250 2000°C	3 847 350	3 847 360
IGA 5-TV	MB 25:	400 2500°C	3 847 450	3 847 460
IGA 5-TV	MB 30:	500 3000°C	3 847 920	3 847 930



IS 5-LO; IGA 5-LO (mit Laserpilotlicht)

Gerätetyp	Messbe	reich	RS232	RS485
IS 5-LO	MB 20:	600 2000°C	3 857 750	3 857 760
IS 5-LO	MB 25:	800 2500°C	3 857 550	3 857 560
IS 5-LO	MB 30:	1000 3000°C	3 857 770	3 857 780
IGA 5-LO	MB 13:	300 1300°C	3 857 600	3 857 610
IGA 5-LO	MB 18:	350 1800°C	3 857 650	3 857 660
IGA 5-LO	MB 25:	400 2500°C	3 857 700	3 857 710
IGA 5-LO	MB 30:	500 3000°C	3 857 720	3 857 730

IS 5-LO-C; IGA 5-LO-C (mit Pilotlicht und PID-Regler)

18 6 28 6, 187 6 28 6 (mile i libetilone and i 18 region)						
Gerätetyp	Messbe	reich	RS232	RS485		
IS 5-LO-C	MB 20:	600 2000°C	3 851 750	3 851 760		
IS 5-LO-C	MB 25:	800 2500°C	3 851 550	3 851 560		
IS 5-LO-C	MB 30:	1000 3000°C	3 851 770	3 851 780		
IGA 5-LO-C	MB 13:	300 1300°C	3 851 600	3 851 610		
IGA 5-LO-C	MB 18:	350 1800°C	3 851 650	3 851 660		
IGA 5-LO-C	MB 25:	400 2500°C	3 851 700	3 851 710		
IGA 5-LO-C	MB 30:	500 3000°C	3 851 720	3 851 730		

14.2 Bestellnummern Zubehör

3 834 210 3 834 390 3 834 230 3 835 160 3 835 170	Justierbarer Montagehalter Kugelgelenkhalterung mit Universal-Klemmstück für Vorsatzoptik Bauform I oder II Montagehalter für Vorsatzoptik II Blasaufsatz Blasaufsatz für Vorsatzoptik Bauform I
3 835 180 3 837 370	Blasaufsatz für Vorsatzoptik Bauform II Wasserkühlgehäuse mit integriertem Blasaufsatz
3 837 230	Schweres Wasserkühlgehäuse aus Edelstahl mit integriertem Blasaufsatz
3 846 100	Montagerohr für IS 5; IGA 5
3 846 120	Flanschrohr für IS 5; IGA 5
3 846 260	Geräteträger
3 846 290	Geräteträger mit Quarzscheibe
3 843 270	Schwenker für kleine Winkel bis 12°
3 834 370	Montagewinkel fest für Optikkopf I
3 834 380	Montagewinkel justierbar für Optikkopf I
3 820 330	Anschlusskabel * ⁾ , Länge 5 m (gerader Stecker)
3 820 500	Anschlusskabel *), Länge 10 m (gerader Stecker)
3 820 510	Anschlusskabel */, Länge 15 m (gerader Stecker)
3 820 810	Anschlusskabel * ¹ , Länge 15 m (gerader Stecker) Anschlusskabel * ¹ , Länge 20 m (gerader Stecker) Anschlusskabel * ¹ , Länge 25 m (gerader Stecker) Anschlusskabel * ¹ , Länge 30 m (gerader Stecker) Anschlusskabel * ¹ , Länge 30 m (gerader Stecker)
3 820 820	Anschlusskabel */, Länge 25 m (gerader Stecker)
3 820 520	Anschlusskabel *', Länge 30 m (gerader Stecker)
3 820 320	Sonder-Anschlusskabel */ mit Winkelstecker und zusätzlichem Pilotlichtaster, Länge 5 m (das Kabel ist nicht verwendbar in Verbindung mit Durchblickvisier oder Video-Modul)
3 890 640	DA 4000-N: LED-Digitalanzeige für Schalttafeleinbau
3 890 650	DA 4000: wie DA 4000-N, zusätzlich mit 2 Grenzkontakten
3 890 560	DA 6000-N: LED-Digitalanzeige mit Parametriermöglichkeit für Pyrometer; RS232
3 890 570	DA 6000-N: LED-Digitalanzeige mit Parametriermöglichkeit für Pyrometer; RS485
3 890 520	DA 6000: wie DA 6000-N mit Analogeingang, 2 Grenzkontakten, RS232-Schnittstelle
3 890 530	DA 6000: wie DA 6000-N mit Analogeingang, 2 Grenzkontakten, RS485-Schnittstelle
3 826 500	HT 6000 Handterminal zum Parametrieren von stationären Pyrometern
3 890 630	LPD 124; LED-Großanzeige
3 852 290	Netzteil NG DC im Normschienengehäuse; 100 240 V AC \Rightarrow 24 V DC, 1 A
3 852 540	Netzteil NG 0D, 85 265 V AC \Rightarrow 24 V DC, 600 mA,
3 852 550	Netzteil NG 2D; 85 265 V AC \Rightarrow 24 V DC, 600 mA, mit 2 Grenzkontakten
3 852 430	Konverter I-7520 RS485 ⇔ RS232 (halbduplex)
3 820 430	Video-Anschlusskabel mit Cinch-/SCART-Stecker, 5 m
3 820 440	Video-Anschlusskabel mit Cinch- /SCART-Stecker, 10 m
3 820 450	Video-Anschlusskabel mit Cinch- /SCART-Stecker, 15 m
3 820 460	Video-Anschlusskabel mit Cinch- /SCART-Stecker, 30 m

^{*)} Alle Anschlusskabel werden mit RS232-Adapter und 9-poliger SUB-D-Buchse geliefert

M



Stichwortverzeichnis

A	
Abmessungen	2
Addresse	
Analogausgang	
Auswertegeräte, zusätzliche39	
В	
Baudrate	3
D	
Datenformat UPP [®]	;
E	
Elektrische Installation37	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Emi: Autofind51 Emissionsgrad44	
Erfassungszeit44	
F	
Farb-Balken-Messung51 Fehlerdiagnose54	
G	
Geräteeinstellungen	3
н	
Hold-Funktion37	,
1	
i1252InfraWin47Installation, elektrische37Installation, mechanische39	7
K	•
•	
Konfiguration der Anzeige des TV-Bildschirms49 Konverter	
L	
Laserpilotlicht36, 41	
Lightleiter 42	
Lichtleitermarkierung42 Lieferumfang36	
Löschzeit	

Maximalwertspeicher	39 41 53 51
0	
OfflineOnlineOnline-Grafik-MessungOptiken / Vorsatzoptiken	43 52
P	
PC-Aufnahmerate	49 37
R	
Rechneranschluss	38
S	
SchnittstelleSchnittstellenbefehleSelf-Tuning-AlgorithmusSoftwareeinstellungen	49 50
т	
Tabellen-Ausgabe (Auswertung) Technische Daten Transport, Verpackung, Lagerung TXT-Datei, Ausgabe	34 53
U	
Übertragungsgeschwindigkeit Überwachung und Steuerung über Schnittstelle/PC	
v	
Vergleichsmessung Video-Modul Videomodul-Anschluss Visiereinrichtungen	41 37
W	
Wartezeit Wartung Werkseinstellung	54
Z Zubehör	30
	JJ

LumaSense Technologies

3033 Scott Blvd. Santa Clara, CA 95054-3316

Tel.: +1 408 727-1600 Fax: +1 408 727-1677

Internet: www.lumasenseinc.com
E-mail: info@lumasenseinc.com
support@lumasenseinc.com

LumaSense Technologies Inc.

16 Thornton Road Oakland, NJ 07436

Tel.: +1 201 405-0900 Fax: +1 201 405-0090

Internet: www.mikroninfrared.com E-mail: mikroninfo@lumasenseinc.com

LumaSense Technologies GmbH

Kleyerstr. 90

D-60326 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69 973 73-0 Fax: +49 (0)69 973 73-167

Internet: www.lumasenseinc.com E-Mail: impac@lumasenseinc.com